

Aste di ricambio in fibra ottica - Asta di ricambio .060" (1,5 mm), verde

[Parti Pistole](#) > [Mire](#) > [Componenti mire](#) > [Inserti ricambio mire](#)

Super Luminose Per Un'Immagine Del Mirino Migliorata

Rinnova i mirini in fibra ottica sostituendo aste rotte o danneggiate, oppure cambia i colori del tuo mirino per migliorare la tua visione con queste aste di ricambio super luminose. Vendute in lunghezze di 6"; taglia secondo le tue esigenze. Disponibili in quattro diametri comuni (vedi sotto).



Caratteristiche

- Nome: [Asta di ricambio .060" \(1,5 mm\), verde](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080000732
- N. fab.: NONE
- Tipo di arma: Universal Handguns
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 224mm
- UPC: 050806006546

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per Aste di Sostituzione in Fibra Ottica Brownells .060" \(1.5mm\)](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per Aste di Sostituzione in Fibra Ottica Brownells .060" (1.5mm)

Introduzione

Benvenguto nella guida di sicurezza per le Aste di Sostituzione in Fibra Ottica Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di mira sostituendo aste rotte o danneggiate. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente le aste per segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo in condizioni di luce adeguate per garantire una visione chiara.
- Non forzare le aste durante l'installazione; segui le istruzioni specifiche.
- Evita di utilizzare oggetti appuntiti o strumenti che potrebbero danneggiare le aste.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia o neve intensa.
- Se sei un principiante, chiedi assistenza a un esperto prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Aste di sostituzione in fibra ottica
- Cacciavite
- Forbici (se necessarie per il taglio)

2. Rimozione dell'Asta Danneggiata:

- Utilizza il cacciavite per rimuovere l'asta danneggiata dal mirino.
- Fai attenzione a non danneggiare il mirino durante la rimozione.

3. Installazione della Nuova Asta:

- Taglia l'asta di sostituzione alla lunghezza desiderata (fino a 6").
- Inserisci l'asta nel mirino seguendo le specifiche del produttore.
- Assicurati che l'asta sia ben fissata e non si muova.

4. Verifica:

- Controlla che l'installazione sia corretta e che l'asta sia allineata.
- Testa il mirino in condizioni di uso normali per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le aste di sostituzione in fibra ottica devono essere smaltite in modo responsabile.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.

- Contatta le autorità locali per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette per prodotti in plastica e fibra ottica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto nel settore. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto a disposizione per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle Aste di Sostituzione in Fibra Ottica Brownells. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it