

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Lötzinne & Flussmittel](#)

Jetzt Farblich Abgestimmt Auf Edelstahl; 56% Silber; Cadmiumfrei

SILVALOY 355 SILBERLOT Das Brownells Silvaloy 355 Silberlot ist ein hochwertiges, cadmiumfreies Lot, das für das Verbinden verschiedener Metalle entwickelt wurde, darunter Stahl, Edelstahl, Kupfer, Nickel und Edelmetalle. Mit einem Silbergehalt von 56% bietet es hervorragende Fließeigenschaften und einen niedrigen Schmelzpunkt, was es ideal für präzise Anwendungen wie das Anbringen von Visierungen und Rampen an Edelstahlfeuerwaffen macht. Das Lot schmilzt bei 1145°F und fließt bei 1205°F, was starke, zuverlässige Verbindungen gewährleistet. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, dieses Lot mit Ultra Flux® zu verwenden.

Wichtige Merkmale: Hoher Silbergehalt: 56% Silberzusammensetzung für überlegene Verbindung. Niedriger Schmelzpunkt: Schmilzt bei 1145°F und fließt bei 1205°F für präzise Anwendungen. Cadmiumfrei: Sicher für verschiedene Anwendungen ohne gefährliches Cadmium. Vielseitige Verwendung: Geeignet für das Verbinden einer breiten Palette von Metallen, einschließlich Edelstahl, mit einer fast weißen Farbe, die wunderschön zu Edelstahl passt. Spezifikationen: Schmelzpunkt: 1145°F. Fließpunkt: 1205°F. Silbergehalt: 56%. Empfohlener Flux: Ultra Flux®. Die Verwendung des Brownells Silvaloy 355 Silberlots in deinen gunsmithing Projekten sorgt für langlebige und ästhetisch ansprechende Verbindungen, insbesondere beim Arbeiten mit Edelstahlkomponenten.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080538405
- Herst.-Nr.:
- Color: Silver
- Container Size: 1/2 oz
- Gewicht: 1/2 oz.
- Model Number: Wide Ribbon
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 132mm
- UPC: 050806102828

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SILVALOY 355 Silberlot Sicherheitsanleitung
- Über uns

SILVALOY 355 Silberlot Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das SILVALOY 355 Silberlot von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Lot verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du SILVALOY 355 Silberlot sicher handhabst und verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Arbeitet immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
 - Halte das Lot von Kindern und Haustieren fern.
 - Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille.
 - Lagere das Lot an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
 - Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Lot und Flussmaterialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Beachte beim Umgang mit SILVALOY 355 Silberlot die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Verwende das Lot nicht in der Nähe von offenen Flammen oder hohen Wärmequellen.
 - Vermeide Hautkontakt mit dem Lot und dem Flussmittel, um Irritationen zu verhindern.
 - Falls das Lot oder Flussmittel mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, spül sofort mit viel Wasser und such gegebenenfalls medizinische Hilfe.
 - Sei vorsichtig mit den Schmelz und Fließpunkten des Lots (1145°F und 1205°F), um Verbrennungen zu vermeiden.
 - Verwende Ultra Flux® wie empfohlen, um optimale Ergebnisse und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Um SILVALOY 355 Silberlot richtig zu verwenden, folge diesen Schritten:
 1. Bereite die zu verbindenden Oberflächen vor, indem du sie gründlich reinigst, um Schmutz, Fett oder Oxidation zu entfernen.
 2. Trage Ultra Flux® auf die gereinigten Oberflächen auf, um die Haftung zu fördern.
 3. Erhitze den Verbindungsbereich mit einer geeigneten Wärmequelle, bis er den Schmelzpunkt des Lots (1145°F) erreicht.
 4. Sobald der Bereich erhitzt ist, trage das SILVALOY 355 Silberlot auf die Verbindung auf. Das Lot fließt in die Verbindung, wenn es richtig erhitzt wird.
 5. Lasse die Verbindung natürlich abkühlen. Tauche sie nicht in Wasser, da dies Spannungen in der Verbindung verursachen kann.
 6. Überprüfe nach dem Abkühlen die Verbindung auf Gleichmäßigkeit und Festigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Die ordnungsgemäße Entsorgung von SILVALOY 355 Silberlot und den dazugehörigen Materialien ist wichtig:
 - Entsorge ungenutztes Lot und Flussmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.
 - Entsorge Lot nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall, falls erforderlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu SILVALOY 355 Silberlot wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder konsultiere die Produktwebsite für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung von SILVALOY 355 Silberlot gewährleisten. Stelle immer die Sicherheit und richtige Handhabung in den Vordergrund, um die besten Ergebnisse bei deinen Projekten zu erzielen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at