

# **Confezioni di ricarica per tamponi in feltro - Bob in feltro non montato quadrato 1" x 3/8" confezione da 3**

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Feltrini per lucidatura](#)

## **Facilita la lucidatura di forme strane e luoghi difficili da raggiungere**

I pacchetti di ricarica Felt Bob contengono tre pezzi.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Bob in feltro non montato quadrato 1" x 3/8" confezione da 3](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080560212
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 050806015708

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: FELT BOB REFILL PAKS BROWNELLS UNMOUNTED FELT BOB SQUARE 1"X3/8" 3 PACK
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: FELT BOB REFILL PAKS BROWNELLS UNMOUNTED FELT BOB SQUARE 1"X3/8" 3 PACK

## Introduzione

Grazie per aver scelto i pacchetti di ricarica Felt Bob di Brownells. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali nella lucidatura di superfici. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per le applicazioni previste.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite.
- In caso di reazione avversa o incidente, contattare immediatamente un professionista sanitario.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi per evitare il contatto con polvere o detriti durante l'uso.
- Indossare una maschera antipolvere se si utilizza il prodotto in un'area poco ventilata.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fiamme libere o fonti di calore.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Utilizzare solo i componenti forniti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Installazione:**
  - Montare il Felt Bob su un mandrino compatibile con steli da 1/8" (3.1mm).
  - Assicurarsi che il Felt Bob sia fissato saldamente prima di iniziare l'operazione di lucidatura.
3. **Utilizzo:**
  - Accendere lo strumento di lucidatura a bassa velocità per iniziare.
  - Applicare una leggera pressione durante l'uso per evitare surriscaldamenti.
  - Muovere il Felt Bob uniformemente sulla superficie da lucidare.
4. **Pulizia:** Dopo l'uso, rimuovere il Felt Bob e pulire eventuali residui dalla superficie di lavoro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le istruzioni di riciclaggio se disponibili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente dei pacchetti di ricarica Felt Bob di Brownells. In caso di dubbi, consultare un professionista del settore.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)