

WIPE-OUT CLEANING SOLVENT ACCELERATOR - SHARP SHOOT R 8OZ LIQUID WIPE-OUT ACCELERATOR

No-Brush Foam Cleans Fast

WIPE-OUT ACCELERATOR™ is extremely easy to use. You wet a patch with WIPE-OUT ACCELERATOR™ and push it through the barrel. While WIPE-OUT ACCELERATOR™ is still wet in the bore you simply apply WIPE-OUT™. Then you patch out after 15 or 20 minutes. WIPE-OUT ACCELERATOR™ is not meant to be used by itself as a cleaner but is a catalyst that enhances the action of WIPE-OUT™. Removal of metal fouling and carbon from the bore can rejuvenate and restore accuracy to and badly fouled firearm. Heavy amounts of brushing to the bore of a firearm can produce damage and un-necessary wear. WIPE-OUT™ and WIPE-OUT ACCELERATOR™ were formulated to utilize technology in the safe removal of all types of fouling from the barrel faster, and more efficiently.....and without brushing. Dissolves copper, bronze, cupro-nickel, brass fouling in the bore twice as fast without brushing. Will protect all metal parts including the bore against corrosion & rust. Totally safe for all steels (both stainless and carbon) Dissolves carbon without brushing Color indicators show the presence of metal fouling, powder fouling and carbon. Odorless, relatively safe, and easy to use. Contains NO ACID and NO AMMONIA.



Attributes

- Name: SHARP SHOOT R 8OZ LIQUID WIPE-OUT ACCELERATOR
- Manufacturer: SHARP SHOOT R
- Product no.: 100002539
- Mfr. No.: WAC-800
- Size: 8 oz
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 695791040047

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WIPEOUT ACCELERATOR Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WIPEOUT ACCELERATOR Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad de WIPEOUT ACCELERATOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour WIPEOUT ACCELERATOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WIPEOUT ACCELERATOR™](#)
- [Polski: WIPEOUT ACCELERATOR Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Český: WIPEOUT ACCELERATOR Bezpečnostní Pokyny](#)

WIPEOUT ACCELERATOR Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für WIPEOUT ACCELERATOR™ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Reinigungsprozess deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es effektiv Metallablagerungen und Kohlenstoffrückstände entfernt. Um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten, befolge bitte die Richtlinien und Anweisungen, die in diesem Sicherheitsleitfaden aufgeführt sind.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Reinigungslösungsmittel verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und gegebenenfalls medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen auf.
- Überprüfe vor der Anwendung auf sichtbare Schäden am Produktbehälter; verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Mische WIPEOUT ACCELERATOR™ nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien.
- Verwende das Produkt nur wie angegeben; überschreite nicht die empfohlenen Mengen.
- Lasse das Produkt nicht länger als 20 Minuten im Lauf, wie angegeben.
- Entsorge benutzte Patches und Materialien ordnungsgemäß, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Anwendung und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich WIPEOUT ACCELERATOR™, Reinigungspatches und einen Reinigungsstab.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Anwendung:

- Befeuchte ein Reinigungspatch mit WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Führe das Patch mit einem Reinigungsstab in den Lauf ein.
- Während der Lauf noch mit WIPEOUT ACCELERATOR™ feucht ist, trage WIPEOUT™ gemäß den Anweisungen auf.
- Lasse das Produkt 15 bis 20 Minuten einwirken.

3. Abschluss:

- Nach der Wartezeit benutze ein sauberes Patch, um den Lauf abzuwischen.
- Überprüfe den Lauf auf Sauberkeit und wiederhole den Vorgang bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendetes oder abgelaufenes Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Benutzte Reinigungspatches und Materialien sollten in einem versiegelten Beutel entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Gieße das Produkt nicht in den Abfluss oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Verwendung von WIPEOUT ACCELERATOR™ wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder konsultiere die Produktverpackung für zusätzliche Ressourcen.

Indem du diese Anweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit WIPEOUT ACCELERATOR™ gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und viel Freude mit deinem Produkt!

WIPEOUT ACCELERATOR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing WIPEOUT ACCELERATOR™. This product is designed to enhance the cleaning process of your firearm by effectively removing metal fouling and carbon deposits. To ensure safe and effective use, please follow the guidelines and instructions outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a cleaning solvent accelerator.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of vapors.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention if necessary.
- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical assistance immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Check for any visible damage to the product container before use; do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) including gloves and safety goggles when handling WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Do not mix WIPEOUT ACCELERATOR™ with other cleaning agents or chemicals.
- Use only as directed; do not exceed recommended amounts.
- Allow the product to remain in the bore for no longer than 20 minutes as directed.
- Dispose of used patches and materials properly to avoid environmental contamination.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials including WIPEOUT ACCELERATOR™, cleaning patches, and a cleaning rod.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Application:

- Wet a cleaning patch with WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Insert the patch into the barrel using a cleaning rod.
- While the bore is still wet with WIPEOUT ACCELERATOR™, apply WIPEOUT™ as per its instructions.
- Allow the product to work for 15 to 20 minutes.

3. Completion:

- After the waiting period, use a clean patch to wipe out the bore.
- Inspect the bore for cleanliness and repeat the process if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired product in accordance with local regulations.
- Used cleaning patches and materials should be disposed of in a sealed bag to prevent environmental contamination.
- Do not pour the product down the drain or dispose of it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of WIPEOUT ACCELERATOR™, please contact your local distributor or refer to the product packaging for additional resources.

By following these instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with WIPEOUT ACCELERATOR™. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad de WIPEOUT ACCELERATOR

Introducción

Gracias por elegir WIPEOUT ACCELERATOR™. Este producto está diseñado para mejorar el proceso de limpieza de tu arma de fuego al eliminar eficazmente el fouling metálico y los depósitos de carbono. Para asegurar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas e instrucciones que se describen en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto como acelerador de disolventes de limpieza.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga inmediatamente con abundante agua y busca atención médica si es necesario.
- No ingieras el producto. Si se ingiere, busca asistencia médica de inmediato.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Verifica que no haya daños visibles en el envase del producto antes de usarlo; no lo uses si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad, al manipular WIPEOUT ACCELERATOR™.
- No mezcles WIPEOUT ACCELERATOR™ con otros agentes de limpieza o químicos.
- Úsalo solo según las indicaciones; no excedas las cantidades recomendadas.
- Permite que el producto permanezca en el cañón no más de 20 minutos como se indica.
- Desecha los parches y materiales utilizados de manera adecuada para evitar la contaminación ambiental.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo WIPEOUT ACCELERATOR™, parches de limpieza y una varilla de limpieza.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Aplicación:

- Humedece un parche de limpieza con WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Inserta el parche en el cañón usando la varilla de limpieza.
- Mientras el cañón aún esté húmedo con WIPEOUT ACCELERATOR™, aplica WIPEOUT™ según sus instrucciones.
- Deja que el producto actúe durante 15 a 20 minutos.

3. Finalización:

- Después del tiempo de espera, usa un parche limpio para limpiar el cañón.
- Inspecciona el cañón para verificar su limpieza y repite el proceso si es necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier producto no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Los parches y materiales de limpieza utilizados deben desecharse en una bolsa sellada para prevenir la contaminación ambiental.
- No viertas el producto por el desagüe ni lo deseches en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el uso de WIPEOUT ACCELERATOR™, consulta a tu distribuidor local o revisa el envase del producto para obtener recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con WIPEOUT ACCELERATOR™. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡disfruta de tu producto!

Guide de Sécurité pour WIPEOUT ACCELERATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi WIPEOUT ACCELERATOR™. Ce produit est conçu pour améliorer le processus de nettoyage de votre arme à feu en éliminant efficacement les dépôts métalliques et de carbone. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les directives et instructions décrites dans ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant qu'accélérateur de solvant de nettoyage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin si nécessaire.
- Ne pas ingérer le produit. Si avalé, demandez immédiatement une assistance médicale.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Vérifiez tout dommage visible au conteneur du produit avant utilisation ; ne pas utiliser s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Ne mélangez pas WIPEOUT ACCELERATOR™ avec d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques.
- Utilisez uniquement comme indiqué ; ne dépassez pas les quantités recommandées.
- Laissez le produit agir dans le canon pendant pas plus de 20 minutes comme indiqué.
- Éliminez correctement les tampons et matériaux usagés pour éviter toute contamination environnementale.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris WIPEOUT ACCELERATOR™, des tampons de nettoyage et une tige de nettoyage.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Application :

- Humidifiez un tampon de nettoyage avec WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Insérez le tampon dans le canon à l'aide d'une tige de nettoyage.
- Pendant que le canon est encore humide avec WIPEOUT ACCELERATOR™, appliquez WIPEOUT™ selon ses instructions.
- Laissez le produit agir pendant 15 à 20 minutes.

3. Achèvement :

- Après le temps d'attente, utilisez un tampon propre pour essuyer le canon.
- Inspectez le canon pour vérifier sa propreté et répétez le processus si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Les tampons de nettoyage et matériaux usagés doivent être éliminés dans un sac scellé pour éviter toute contamination environnementale.
- Ne versez pas le produit dans l'évier et ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de WIPEOUT ACCELERATOR™, veuillez contacter votre distributeur local ou vous référer à l'emballage du produit pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions et directives, vous pourrez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec WIPEOUT ACCELERATOR™. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre produit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WIPEOUT ACCELERATOR™

Introduzione

Grazie per aver scelto WIPEOUT ACCELERATOR™. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di pulizia della tua arma da fuoco, rimuovendo efficacemente le incrostazioni di metallo e i depositi di carbonio. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di seguire le linee guida e le istruzioni indicate in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come acceleratore di solvente per la pulizia.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Usa sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione dei vapori.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacqua immediatamente con abbondante acqua e cerca assistenza medica se necessario.
- Non ingerire il prodotto. Se ingerito, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Controlla eventuali danni visibili al contenitore del prodotto prima dell'uso; non utilizzare se danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione di WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Non mescolare WIPEOUT ACCELERATOR™ con altri agenti o sostanze chimiche per la pulizia.
- Utilizza solo come indicato; non superare le quantità raccomandate.
- Consenti al prodotto di rimanere nella canna per non più di 20 minuti come indicato.
- Smaltisci correttamente i materiali e i patch usati per evitare contaminazione ambientale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi WIPEOUT ACCELERATOR™, patch per la pulizia e un asta di pulizia.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Applicazione:

- Inumidisci un patch per la pulizia con WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Inserisci il patch nella canna utilizzando un'asta di pulizia.
- Mentre la canna è ancora umida con WIPEOUT ACCELERATOR™, applica WIPEOUT™ secondo le sue istruzioni.
- Consenti al prodotto di agire per 1520 minuti.

3. Completamento:

- Dopo il periodo di attesa, utilizza un patch pulito per pulire la canna.
- Ispeziona la canna per verificarne la pulizia e ripeti il processo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- I patch e i materiali di pulizia usati devono essere smaltiti in un sacchetto sigillato per prevenire la contaminazione ambientale.
- Non versare il prodotto nello scarico o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante l'uso di WIPEOUT ACCELERATOR™, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con WIPEOUT ACCELERATOR™. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon utilizzo del prodotto!

WIPEOUT ACCELERATOR Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WIPEOUT ACCELERATOR™. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy procesu czyszczenia broni palnej poprzez skuteczne usuwanie osadów metalowych i węgla. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przestrzeganie wytycznych i instrukcji zawartych w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu jako środek przyspieszający czyszczenie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Nie połykaj produktu. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Sprawdź, czy opakowanie produktu nie jest uszkodzone przed użyciem; nie używaj, jeśli jest uszkodzone.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, w tym rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Nie mieszaj WIPEOUT ACCELERATOR™ z innymi środkami czyszczącymi lub chemikaliami.
- Używaj tylko zgodnie z zaleceniami; nie przekraczaj zalecanych ilości.
- Pozwól produktowi działać w lufie nie dłużej niż 20 minut zgodnie z instrukcją.
- Prawidłowo utylizuj użyte patche i materiały, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym WIPEOUT ACCELERATOR™, patche czyszczące i pręt czyszczący.
- Upewnij się, że twoja broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Aplikacja:

- Namocz patch czyszczący w WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Włóż patch do lufy za pomocą pręta czyszczącego.
- Gdy lufa jest jeszcze mokra od WIPEOUT ACCELERATOR™, nałóż WIPEOUT™ zgodnie z jego instrukcjami.
- Pozwól produktowi działać przez 15 do 20 minut.

3. Zakończenie:

- Po upływie czasu użyj czystego patcha, aby wytrzeć lufę.
- Sprawdź lufę pod kątem czystości i w razie potrzeby powtórz proces.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Użyte patche czyszczące i materiały należy utylizować w szczelnie zamkniętej torbie, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.
- Nie wylewaj produktu do zlewu ani nie utylizuj go w zwykłych odpadach domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z używaniem WIPEOUT ACCELERATOR™, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z WIPEOUT ACCELERATOR™. Dziękujemy za Twoją uwagę na bezpieczeństwo i życzymy przyjemności z użytkowania produktu!

WIPEOUT ACCELERATOR Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WIPEOUT ACCELERATOR™. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil proces čištění vaší zbraně tím, že efektivně odstraňuje kovové znečištění a usazeniny uhlíku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, dodržujte pokyny a instrukce uvedené v tomto bezpečnostním průvodci.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu jako urychlovač čistícího prostředku.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Neužívejte produkt. Pokud je spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Před použitím zkontrolujte viditelné poškození obalu produktu; nepoužívejte, pokud je poškozený.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí při manipulaci s WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Nemíchejte WIPEOUT ACCELERATOR™ s jinými čistícími prostředky nebo chemikáliemi.
- Používejte pouze podle pokynů; nepřekračujte doporučené množství.
- Nechte produkt působit v hlavní maximálně 20 minut, jak je uvedeno.
- Správně zlikvidujte použité hadříky a materiály, abyste předešli kontaminaci životního prostředí.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně WIPEOUT ACCELERATOR™, čistících hadříků a čistící tyče.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Aplikace:

- Navlhčete čistící hadřík s WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Vložte hadřík do hlavní pomoci čistící tyče.
- Zatímco je hlaveň stále vlhká s WIPEOUT ACCELERATOR™, aplikujte WIPEOUT™ podle jeho pokynů.
- Nechte produkt působit 15 až 20 minut.

3. Dokončení:

- Po uplynutí čekací doby použijte čistý hadřík k vyčištění hlavně.
- Zkontrolujte hlaveň na čistotu a v případě potřeby proces opakujte.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý nebo prošlý produkt v souladu s místními předpisy.
- Použité čistící hadříky a materiály by měly být zlikvidovány v uzavřené tašce, aby se předešlo kontaminaci životního prostředí.
- Nepoužívejte produkt k vypouštění do kanalizace nebo k likvidaci v běžném domácím odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně používání WIPEOUT ACCELERATOR™, prosím, kontaktujte svého místního distributora nebo se podívejte na obal produktu pro další zdroje.

Dodržováním těchto pokynů a doporučení zajistíte bezpečné a efektivní čištění s WIPEOUT ACCELERATOR™.
Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj produkt!