

Balance de sécurité pour poudres - LEE Safety Pèse-poudre

[Rechargement](#) > [Dosage de Poudre](#) > [Balances de Poudre](#)

Fiable, très précis et simple à utiliser, le bras est fabriqué en plastique phénolique résistant. Sensible et lisible jusqu'à 1/20 grain. Capacité de 100 grains.



Caractéristiques

- Nom: [LEE Safety Pèse-poudre](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100010144
- N° fabr.: 90681
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 56mm
- Largeur d'expédition: 163mm
- Longueur d'expédition: 246mm
- UPC: 734307906818

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la BALANCE DE POUDRE LEE PRECISION](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la BALANCE DE POUDRE LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi la BALANCE DE POUDRE LEE PRECISION. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la balance de poudre.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez la balance hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la balance pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez la balance dans un environnement sec et stable pour éviter les dommages.
- Si vous remarquez des irrégularités dans les performances de la balance, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez la balance avec soin pour éviter d'endommager les composants sensibles.
- Ne dépassiez pas la capacité maximale de 100 grains pour éviter les dommages.
- Évitez l'exposition à des températures extrêmes ou à une humidité qui pourraient affecter la précision.
- Assurezvous que la balance est placée sur une surface stable et de niveau avant utilisation.
- N'utilisez pas la balance à d'autres fins que le pesage de poudre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Déballez la balance et assurezvous que tous les composants sont inclus.
- Placez la balance sur une surface plane et stable, à l'écart des courants d'air ou des vibrations.
- Assurezvous que le bras est correctement aligné et non obstrué.

2. Calibration

- Avant la première utilisation, calibrez la balance selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement la calibration pour garantir des lectures précises.

3. Pesée de Poudre

- Placez le contenant de poudre sur le plateau de la balance.
- Ajustez délicatement le bras jusqu'à ce que la balance soit équilibrée.
- Lisez la mesure clairement affichée sur la balance.

4. Entretien PostUtilisation

- Nettoyez la balance avec un chiffon doux et sec après chaque utilisation pour maintenir la précision.
- Rangez la balance dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la balance conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jetez pas la balance dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les performances du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Veuillez vous assurer que vous respectez les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce manuel pour garantir votre sécurité et la longévité de votre BALANCE DE POUDRE LEE PRECISION. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr