

INGOT MOLD - LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

Lee Ingot Mold, made of rustproof aluminum, this mould casts 1/2 and 1 lb. ingots (2 of each). Perfect for re-melting and alloying.



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE INGOT MOULD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010157
- Mfr. No.: 90029
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 734307900298

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD Sicherheitshinweise](#)
- [English: INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la MATRIZ DE INGOT LEE PRECISION LEE INGOT MOULD](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le moule à lingots Lee Precision](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LO STAMPO PER LINGOTTI LEE PRECISION LEE](#)
- [Polski: INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro formičku na ingoty LEE PRECISION LEE INGOT MOULD](#)

INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du die Lee Ingot Mold gewählt hast. Dieses Produkt ist zum Gießen von 1/2 lb. und 1 lb. Ingots aus rostfreiem Aluminium konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Ingotsform immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte die Form von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu verhindern.
- Überprüfe die Form vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit geschmolzenen Materialien.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von brennbaren Materialien ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Form auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche platziert ist, bevor du sie benutzt.
- Überschreite nicht die empfohlenen Temperaturgrenzen für das Gießen von Materialien in die Form.
- Vermeide es, geschmolzenes Metall direkt aus der Höhe zu gießen, um Spritzer zu verhindern.
- Lass die Form niemals unbeaufsichtigt, während sie in Gebrauch ist.
- Lasse die Form vollständig abkühlen, bevor du sie anfasst oder reinigst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Reinige die Ingotsform mit einem geeigneten Lösungsmittel, um Staub oder Rückstände zu entfernen.
- Trage eine dünne Schicht Trennmittel auf die Innenseite der Form auf, um das einfache Lösen der Ingots zu erleichtern.

2. Einrichten der Form

- Platziere die Form auf einer flachen, hitzebeständigen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Form sicher und stabil ist, um ein Umkippen während der Nutzung zu verhindern.

3. Metall gießen

- Erhitze das Metall auf die geeignete Temperatur zum Gießen.
- Gieße das geschmolzene Metall vorsichtig in die Form und achte darauf, nicht zu überfüllen.
- Lasse das Metall gemäß den spezifischen Richtlinien des Materials abkühlen und erstarren.

4. Entfernen der Ingots

- Sobald das Metall vollständig abgekühlt ist, entferne die Ingots vorsichtig aus der Form.
- Wenn nötig, verwende einen weichen Hammer, um die Form leicht zu klopfen, um die Ingots zu lösen.

5. Reinigen der Form

- Reinige die Form nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einer weichen Bürste.
- Vermeide die Verwendung von abrasiven Materialien, die die Oberfläche der Form beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Form nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt ist.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zur Lee Ingot Mold kontaktiere bitte deinen lokalen Händler oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung bei der Verwendung der Lee Ingot Mold gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Lee Ingot Mold. This product is designed for casting 1/2 lb. and 1 lb. ingots, made from rustproof aluminum. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the ingot mold in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Keep the mold away from children and pets to prevent accidents.
- Inspect the mold for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when handling molten materials.
- Be aware of your surroundings and ensure that the work area is free from flammable materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the mold is placed on a stable, heatresistant surface before use.
- Do not exceed the recommended temperature limits for pouring materials into the mold.
- Avoid pouring molten metal directly from a height to prevent splashing.
- Never leave the mold unattended while in use.
- Allow the mold to cool completely before handling or cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the ingot mold with a suitable solvent to remove any dust or residues.
- Apply a thin layer of mold release agent to the inside of the mold to facilitate easy release of the ingots.

2. Setting Up the Mold

- Place the mold on a flat, heatresistant surface.
- Ensure that the mold is secure and stable to prevent tipping during use.

3. Pouring Metal

- Heat the metal to the appropriate temperature for pouring.
- Carefully pour the molten metal into the mold, ensuring not to overfill.
- Allow the metal to cool and solidify according to the specific material's guidelines.

4. Removing Ingots

- Once the metal has cooled completely, gently remove the ingots from the mold.
- If necessary, use a soft mallet to tap the mold lightly to release the ingots.

5. Cleaning the Mold

- After use, clean the mold with warm water and a soft brush.
- Avoid using abrasive materials that could damage the mold's surface.

Disposal Instructions

- Dispose of any waste materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mold in regular household waste if it is damaged.
- Contact your local waste management facility for proper disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the Lee Ingot Mold, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using the Lee Ingot Mold. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrucciones de Seguridad para la MATRIZ DE INGOT LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

Introducción

Gracias por elegir la Matriz de Ingot LEE. Este producto está diseñado para fundir lingotes de 1/2 lb. y 1 lb., fabricado en aluminio resistente a la corrosión. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la matriz en un área bien ventilada para evitar la inhalación de humos.
- Mantén la matriz alejada de niños y mascotas para prevenir accidentes.
- Inspecciona la matriz en busca de cualquier daño antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular materiales fundidos.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de trabajo esté libre de materiales inflamables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la matriz esté colocada sobre una superficie estable y resistente al calor antes de usarla.
- No excedas los límites de temperatura recomendados para verter materiales en la matriz.
- Evita verter metal fundido directamente desde una altura para prevenir salpicaduras.
- Nunca dejes la matriz desatendida mientras está en uso.
- Permite que la matriz se enfríe completamente antes de manipularla o limpiarla.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Limpia la matriz de ingot con un disolvente adecuado para eliminar cualquier polvo o residuo.
- Aplica una capa delgada de agente desmoldeante en el interior de la matriz para facilitar la liberación de los lingotes.

2. Configuración de la Matriz

- Coloca la matriz sobre una superficie plana y resistente al calor.
- Asegúrate de que la matriz esté segura y estable para prevenir vuelcos durante el uso.

3. Vertido de Metal

- Calienta el metal a la temperatura adecuada para el vertido.
- Vierte cuidadosamente el metal fundido en la matriz, asegurándote de no sobrellenar.
- Permite que el metal se enfríe y solidifique de acuerdo con las pautas del material específico.

4. Retiro de Lingotes

- Una vez que el metal se haya enfriado completamente, retira suavemente los lingotes de la matriz.
- Si es necesario, usa un mazo suave para golpear ligeramente la matriz y liberar los lingotes.

5. Limpieza de la Matriz

- Después de usarla, limpia la matriz con agua tibia y un cepillo suave.
- Evita usar materiales abrasivos que puedan dañar la superficie de la matriz.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la matriz en la basura doméstica regular si está dañada.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener instrucciones adecuadas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional respecto a la Matriz de Ingot LEE, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el sitio web del fabricante para recursos de soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable mientras usas la Matriz de Ingot LEE. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instructions de sécurité pour le moule à lingots Lee Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à lingots Lee. Ce produit est conçu pour couler des lingots de 1/2 lb et 1 lb, fabriqué en aluminium résistant à la corrosion. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours le moule à lingots dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Gardez le moule hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir les accidents.
- Inspectez le moule pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de matériaux en fusion.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de travail est exempte de matériaux inflammables.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le moule est placé sur une surface stable et résistante à la chaleur avant utilisation.
- Ne dépassez pas les limites de température recommandées pour le versement des matériaux dans le moule.
- Évitez de verser du métal en fusion directement d'une hauteur pour prévenir les éclaboussures.
- Ne laissez jamais le moule sans surveillance pendant son utilisation.
- Laissez le moule refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Nettoyez le moule à lingots avec un solvant approprié pour enlever toute poussière ou résidu.
- Appliquez une fine couche d'agent de démoulage à l'intérieur du moule pour faciliter le démoulage des lingots.

2. Mise en place du moule

- Placez le moule sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que le moule est sécurisé et stable pour éviter qu'il ne bascule pendant l'utilisation.

3. Versement du métal

- Chauffez le métal à la température appropriée pour le versement.
- Versez soigneusement le métal en fusion dans le moule, en veillant à ne pas trop remplir.
- Laissez le métal refroidir et se solidifier selon les directives spécifiques au matériau.

4. Retrait des lingots

- Une fois que le métal a complètement refroidi, retirez délicatement les lingots du moule.
- Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc pour taper légèrement le moule afin de libérer les lingots.

5. Nettoyage du moule

- Après utilisation, nettoyez le moule avec de l'eau tiède et une brosse douce.
- Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface du moule.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tout matériau résiduel conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le moule dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour des instructions de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour obtenir de l'aide concernant le moule à lingots Lee, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site Web du fabricant pour des ressources d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation du moule à lingots Lee. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LO STAMPO PER LINGOTTI LEE PRECISION LEE

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Stampo per Lingotti Lee. Questo prodotto è progettato per la fusione di lingotti da 1/2 lb e 1 lb, realizzati in alluminio resistente alla ruggine. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre lo stampo per lingotti in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tenere lo stampo lontano da bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Ispezionare lo stampo per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossare dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggiano materiali fusi.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di materiali infiammabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che lo stampo sia posizionato su una superficie stabile e resistente al calore prima dell'uso.
- Non superare i limiti di temperatura raccomandati per il versamento dei materiali nello stampo.
- Evitare di versare metallo fuso direttamente da un'altezza per prevenire schizzi.
- Non lasciare mai lo stampo incustodito durante l'uso.
- Consentire allo stampo di raffreddarsi completamente prima di maneggiare o pulire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Pulire lo stampo per lingotti con un solvente adatto per rimuovere polvere o residui.
- Applicare uno strato sottile di agente distaccante all'interno dello stampo per facilitare il rilascio dei lingotti.

2. Impostazione dello Stampo

- Posizionare lo stampo su una superficie piana e resistente al calore.
- Assicurarsi che lo stampo sia sicuro e stabile per prevenire ribaltamenti durante l'uso.

3. Versamento del Metallo

- Riscaldare il metallo alla temperatura appropriata per il versamento.
- Versare con attenzione il metallo fuso nello stampo, facendo attenzione a non riempire eccessivamente.
- Consentire al metallo di raffreddarsi e solidificarsi secondo le linee guida specifiche del materiale.

4. Rimozione dei Lingotti

- Una volta che il metallo si è raffreddato completamente, rimuovere delicatamente i lingotti dallo stampo.
- Se necessario, utilizzare un martello morbido per battere leggermente lo stampo per rilasciare i lingotti.

5. Pulizia dello Stampo

- Dopo l'uso, pulire lo stampo con acqua calda e una spazzola morbida.
- Evitare di utilizzare materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie dello stampo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di scarto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo stampo nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato.
- Contattare la propria struttura di gestione dei rifiuti locale per istruzioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo allo Stampo per Lingotti Lee, si prega di contattare il proprio distributore locale o visitare il sito web del produttore per risorse di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso dello Stampo per Lingotti Lee. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida fornite. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

INGT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór formy do odlewania ingotów Lee. Produkt ten został zaprojektowany do odlewania ingotów o wadze 1/2 lb i 1 lb, wykonany z aluminium odpornego na rdzę. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj formy do odlewania w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Trzymaj formę z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec wypadkom.
- Sprawdź formę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi materiałów w stanie ciekłym.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od materiałów łatwopalnych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że forma jest umieszczona na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów temperatury przy wlewaniu materiałów do formy.
- Unikaj wlewania ciekłego metalu z wysokości, aby zapobiec rozpryskiwaniu.
- Nigdy nie zostawiaj formy bez nadzoru podczas użytkowania.
- Pozwól, aby forma całkowicie ostygła przed obsługą lub czyszczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Oczyszczyć formę do odlewania za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Nałożyć cienką warstwę środka do uwalniania formy na wnętrze formy, aby ułatwić łatwe uwolnienie ingotów.

2. Ustawienie formy

- Umieścić formę na płaskiej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Upewnij się, że forma jest stabilna i pewnie osadzona, aby zapobiec przewróceniu podczas użycia.

3. Wlewanie metalu

- Podgrzej metal do odpowiedniej temperatury do wlewania.
- Ostrożnie wlej ciekły metal do formy, upewniając się, że nie przelewasz.
- Pozwól metalowi ostygnąć i stwardnieć zgodnie z wytycznymi dla danego materiału.

4. Usuwanie ingotów

- Po całkowitym ostygnięciu metalu delikatnie usuń ingoty z formy.
- W razie potrzeby użyj miękkiego młotka, aby lekko stuknąć w formę, aby uwolnić ingoty.

5. Czyszczenie formy

- Po użyciu oczyścić formę ciepłą wodą i miękką szczotką.
- Unikaj używania materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię formy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj formy do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarowania odpadami w celu uzyskania instrukcji dotyczących właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z formą do odlewania ingotów Lee, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać zasoby wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z formy do odlewania ingotów Lee. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Ingot Moldin. Tämä tuote on suunniteltu 1/2 lb. ja 1 lb. ingottien valamiseen, ja se on valmistettu ruostumattomasta alumiinista. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä ingotmuottia aina hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät höyryjen hengittämisen.
- Pidä muotti poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista muotti vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet sulatettuja materiaaleja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työalueesi on vapaa syttyvistä materiaaleista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että muotti on asetettu vakaalle, lämpöä kestäville pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja lämpötilarojoja materiaalien kaatamisessa muottiin.
- Vältä sulatetun metallin kaatamista suoraan korkeudesta, jotta vältät roiskumisen.
- Älä jätä muottia valvomatta käytön aikana.
- Anna muotin jäähtyä kokonaan ennen käsittelyä tai puhdistusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista ingotmuotti sopivalla liuottimella pölyn tai jäämien poistamiseksi.
- Levitä ohut kerros muotin irrotusainetta muotin sisäpuolelle helpottamaan ingottien irrotusta.

2. Muotin Asettaminen

- Aseta muotti tasaiselle, lämpöä kestäville pinnalle.
- Varmista, että muotti on turvallinen ja vakaa kaatumisen estämiseksi käytön aikana.

3. Metallin Kaataminen

- Kuumenna metalli oikeaan kaatamislämpötilaan.
- Kaada varovasti sulatettu metalli muottiin varmistaen, ettei yli täyttöä tapahdu.
- Anna metallin jäähtyä ja jähmettyä erityisten materiaalihjeiden mukaisesti.

4. Ingotien Poistaminen

- Kun metalli on jäähtynyt kokonaan, poista ingotit varovasti muotista.
- Tarvittaessa käytä pehmeää vasaraa kevyesti muottia napauttaaksesi ingottien irrottamiseksi.

5. Muotin Puhdistaminen

- Käytön jälkeen puhdista muotti lämpimällä vedellä ja pehmeällä harjalla.
- Vältä hankaavia materiaaleja, jotka voisivat vahingoittaa muotin pintaa.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki jätteet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä muottia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävitysohjeet.

Lisätietoja

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi Lee Ingot Moldiin liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai käy valmistajan verkkosivustolla tukiresurssien löytämiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Lee Ingot Moldin käytössä. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Lee Ingot Mold. Denna produkt är utformad för att gjuta 1/2 lb. och 1 lb. ingots, tillverkad av rostfritt aluminium. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ingotformen i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Håll formen borta från barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Inspektera formen för eventuell skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar smält material.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är fritt från brännbara material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att formen placeras på en stabil, värmebeständig yta före användning.
- Överskrid inte de rekommenderade temperaturgränserna för hållning av material i formen.
- Undvik att hålla smält metall direkt från en höjd för att förhindra stänk.
- Lämna aldrig formen utan tillsyn medan den är i användning.
- Låt formen svalna helt innan du hanterar eller rengör den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör ingotformen med ett lämpligt lösningsmedel för att ta bort damm eller rester.
- Applicera ett tunt lager av formsläppmedel på insidan av formen för att underlätta enkel avlägsnande av ingots.

2. Ställa in formen

- Placera formen på en plan, värmebeständig yta.
- Se till att formen är säker och stabil för att förhindra att den tippas under användning.

3. Hållning av metall

- Värm metallen till den lämpliga temperaturen för hållning.
- Håll försiktigt den smälta metallen i formen, se till att inte överfylla.
- Låt metallen svalna och stelna enligt riktlinjerna för det specifika materialet.

4. Ta bort ingots

- När metallen har svalnat helt, ta försiktigt bort ingots från formen.
- Om det behövs, använd en mjuk hammare för att lätt knacka på formen för att frigöra ingots.

5. Rengöra formen

- Efter användning, rengör formen med varmt vatten och en mjuk borste.
- Undvik att använda slipande material som kan skada formens yta.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella avfallsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte formen i vanlig hushållsavfall om den är skadad.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för riktlinjer för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Lee Ingot Mold, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för supportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder Lee Ingot Mold. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som ges. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro formičku na ingoty LEE

PRECISION LEE INGOT MOULD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formičku na ingoty Lee. Tento produkt je navržen pro odlévání ingotů o hmotnosti 1/2 lb. a 1 lb., vyrobených z hliníku odolného proti korozi. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte formičku na ingoty v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Držte formičku mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám.
- Před každým použitím zkontrolujte formičku na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s roztavenými materiály.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby pracovní prostor byl bez hořlavých materiálů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že formička je umístěna na stabilním, tepelně odolném povrchu před použitím.
- Nepřekračujte doporučené teplotní limity pro nalévání materiálů do formičky.
- Vyhněte se nalévání roztaveného kovu přímo z výšky, abyste předešli stříkání.
- Nikdy nenechávejte formičku bez dozoru během použití.
- Nechte formičku úplně vychladnout před manipulací nebo čištěním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Vyčistěte formičku na ingoty pomocí vhodného rozpouštědla, abyste odstranili prach nebo zbytky.
- Naneste tenkou vrstvu separačního prostředku na vnitřní stranu formičky, aby se usnadnilo snadné uvolnění ingotů.

2. Nastavení formičky

- Umístěte formičku na rovný, tepelně odolný povrch.
- Ujistěte se, že je formička bezpečná a stabilní, aby se zabránilo převrnutí během použití.

3. Nalévání kovu

- Zahřejte kov na vhodnou teplotu pro nalévání.
- Opatrně nalijte roztavený kov do formičky, přičemž dbejte na to, abyste ji nepřeplnili.
- Nechte kov vychladnout a ztuhnout podle pokynů pro konkrétní materiál.

4. Odstranění ingotů

- Jakmile kov úplně vychladne, jemně vyjměte ingoty z formičky.
- Pokud je to nutné, použijte měkký kladivo k lehkému poklepání na formičku, aby se ingoty uvolnily.

5. Údržba formičky

- Po použití vyčistěte formičku teplou vodou a měkkým kartáčem.
- Vyhněte se používání abrazivních materiálů, které by mohly poškodit povrch formičky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli odpadové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je formička poškozená, nevyhazujte ji do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné pokyny k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se formičky na ingoty Lee, prosím, kontaktujte svého místního distributora nebo se podívejte na webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání formičky na ingoty Lee. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.