

Misuratore di polvere Competition modello 10X - Dosatore di polvere modello Competition 10X

[Ricarica](#) > [Powder Handling](#) > [Dispensatori e misuratori polvere](#)

Capacità e Precisione per Cartucce di Pistola e Fucile Piccolo

Il misuratore Competition 10x è stato progettato espressamente per erogare cariche di polvere leggere e precise per cartucce più piccole. Il 10x mantiene tutte le caratteristiche del misuratore da competizione BR-30 di Redding, ma con un meccanismo di misurazione ridotto per una maggiore precisione con cariche di polvere nell'intervallo da 1 a 25 grani. Altre caratteristiche includono un sistema di regolazione micrometrica anti-ritorno, un blocco positivo della camera di misurazione e un deflettore della polvere regolabile. Il misuratore è facilmente adattabile per l'uso con la mano sinistra o destra e può essere utilizzato anche su alcune presse progressive o montato su un banco con il supporto incluso. Il design dedicato a capacità ridotta con regolazioni micrometriche ultra-precise rende questo misuratore ideale per assemblare ricariche accurate in casi di pistola più piccoli e .223, .221 Fireball o .17 Hornet.



Caratteristiche

- Nome: [Dosatore di polvere modello Competition 10X](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 100010787
- N. fab.: 03400
- Peso della spedizione: 1.383kg
- Altezza di spedizione: 97mm
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 264mm
- UPC: 611760034008

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il misuratore di polvere per evitare rischi e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il misuratore di polvere sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il misuratore di polvere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il misuratore di polvere per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza sempre il misuratore di polvere in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di residui di polvere.
- Non modificare il misuratore di polvere né utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Conserva il misuratore di polvere in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.
- Segui tutte le normative locali riguardanti la gestione e la conservazione delle attrezzature e dei materiali per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere, quando utilizzi il misuratore di polvere.
- Assicurati che il misuratore di polvere sia montato o stabilizzato in modo sicuro prima dell'uso.
- Evita di riempire eccessivamente il misuratore di polvere; rispetta i limiti di capacità specificati.
- Non lasciare mai il misuratore di polvere incustodito durante l'uso.
- Tieni mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- In caso di fuoriuscita di polvere, segui le procedure di pulizia appropriate per prevenire scivolamenti e inalazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Selezione una Posizione Adatta:** Scegli una superficie stabile e piana per montare il misuratore di polvere.
2. **Montaggio del Misuratore di Polvere:**
 - Utilizza il supporto incluso per fissare il misuratore di polvere al tuo banco di lavoro o alla pressa di ricarica.
 - Assicurati che il misuratore sia saldamente attaccato e non oscilli.
3. **Regolazione del Deflettore di Polvere:**
 - Regola il deflettore di polvere in base al tipo di polvere utilizzata per garantire un flusso costante.

Uso

1. **Impostazione del Misuratore:**
 - Prima dell'uso, imposta il peso di carica desiderato utilizzando la regolazione micrometrica.
 - Blocca saldamente la camera di misurazione per prevenire movimenti durante l'operazione.
2. **Caricamento della Polvere:**
 - Versa con attenzione la polvere nel misuratore, assicurandoti di non superare la capacità massima.
 - Lascia che la polvere si assesti prima di prelevare una carica.

3. **Erogazione delle Cariche:**

- Utilizza la leva per erogare la carica di polvere nel bossolo della cartuccia.
- Controlla il peso della carica erogata con una bilancia per garantire l'accuratezza.

4. **Manutenzione PostUso:**

- Dopo l'uso, pulisci eventuali residui di polvere dal misuratore per mantenere la sua precisione e funzionalità.
- Conserva il misuratore di polvere in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi polvere inutilizzata o in eccesso in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Quando smaltisci il misuratore di polvere stesso, seguì le linee guida locali per la gestione dei rifiuti di dispositivi elettronici e meccanici.
- Non smaltire il misuratore di polvere nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'uso o al supporto del prodotto, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o ai canali di assistenza clienti. È importante avere accesso a un'assistenza professionale per eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta questa guida secondo necessità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it