

Attacchi per ottiche a sgancio rapido - Attacco cantilever QD 1" / 1,5" 0 MOA, nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

I supporti QD di Midwest Industries incorporano uno dei leve QD più fluidi sul mercato. Estremamente lisci nel funzionamento con un dado di regolazione multifaccettato per ottenere la tensione esatta richiesta senza danneggiare la superficie del rail. Completamente regolabili senza attrezzi. Con un peso di 8.4 oz, questi supporti sono lavorati con precisione per un'ottimale prestazione di ritorno a zero e affidabilità. Anodizzato a durezza 6061 in alluminio per una vita intera di servizio. Funziona con ottiche fino a un obiettivo di 56 mm. Peso: 8.4 oz Lunghezza totale: 5.875" Larghezza degli anelli: .85" Distanza tra gli anelli: 2.8" Offset dal primo anello: 1.4" Altezza - parte superiore del rail alla linea centrale dell'anello: 1.5"



Caratteristiche

- Nome: [Attacco cantilever QD 1" / 1,5" 0 MOA, nero](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100018509
- N. fab.: MI-QD1SM
- Altezza: 1.5"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.308kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 191mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 816537018872

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [QUICK DETACH SCOPE MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

QUICK DETACH SCOPE MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i QUICK DETACH SCOPE MOUNTS di MIDWEST INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere l'uso corretto, l'installazione e la manutenzione dei tuoi supporti per ottiche.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il supporto per ottiche sia compatibile con le specifiche della tua arma e dell'ottica prima dell'uso.
- Controlla il supporto per ottiche per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti per evitare un'installazione impropria.
- Tieni il supporto per ottiche fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso raccomandato per il supporto per ottiche, progettato per sostenere ottiche con un obiettivo fino a 56 mm.
- Evita di stringere eccessivamente il dado di regolazione, poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie del rail o influire sulla funzionalità del supporto.
- Controlla sempre che la leva QD sia bloccata in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza il supporto per ottiche solo per il suo scopo previsto; non modificare o alterare il supporto in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura quando installi o regoli il supporto per ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari (se necessario) per l'installazione.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione

- Pulisci la superficie di montaggio della tua arma per garantire una vestibilità sicura.
- Posiziona il supporto per ottiche sul rail, allineandolo con la posizione di montaggio desiderata.
- Regola il dado di regolazione multifaccettato per ottenere la tensione desiderata senza danneggiare la superficie del rail.
- Serrate saldamente la leva QD fino a quando non scatta in posizione, assicurandoti che sia bloccata.

3. Uso

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento dell'ottica e assicurati che sia montata in modo sicuro.
- Ispeziona regolarmente il supporto per ottiche per usura e danneggiamenti, specialmente prima di ogni utilizzo.
- Se vengono rilevati problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto per ottiche secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera di riciclare i componenti in alluminio dove sono disponibili strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza, le prestazioni del prodotto o ulteriore supporto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel pacchetto del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso dei QUICK DETACH SCOPE MOUNTS di MIDWEST INDUSTRIES.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it