

Dosatore per polvere Perfect Deluxe - Dosatore di Polvere Perfect Deluxe

[Ricarica](#) > [Powder Handling](#) > [Dispensatori e misuratori polvere](#)

Il misuratore di polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure presenta un corpo in alluminio pressofuso lavorato a diamante ad alta pressione. Il tamburo rotore lavorato con precisione è realizzato in ottone, che è naturalmente antistatico e a prova di scintilla. Elimina la polvere tagliata e l'azione irregolare. Un tergipolvere in elastomero morbido pulisce la camera di misurazione anziché tagliare la polvere. Rimarrai sorpreso da quanto dolcemente funzioni il rotore. Più importante, godrai della carica più uniforme. Facile da impostare e leggere. La regolazione della carica di polvere viene effettuata con una vera camera di misurazione micrometrica regolabile. La camera di misurazione è in alluminio con una finitura anodizzata nera. Presenta una scala incisa laser in modo chiaro e permanente. Il tamburo micrometrico in ottone è inciso con graduazioni di .01cc e dispone di un blocco a scatto rilasciabile. Con la maggior parte delle polveri per fucile, ogni clic corrisponde a circa 1/10 di grano, perfetto per sviluppare una carica. Cambiare la polvere è veloce e facile. Presenta un imbuto facilmente rimovibile con una valvola on/off, così puoi rapidamente restituire la polvere non utilizzata al suo contenitore originale o passare a un altro tipo. L'imbuto alimenta una camera di pre-misurazione che consente cariche precise indipendentemente dal livello di polvere nell'imbuto, eliminando la necessità di un baffo extra per la polvere.



Caratteristiche

- Nome: [Dosatore di Polvere Perfect Deluxe](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100032087
- N. fab.: 90699
- Peso della spedizione: 0.792kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 203mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 734307906993

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure

Introduzione

Grazie per aver scelto il misuratore di polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di misurazione della polvere sicura e precisa. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il misuratore di polvere in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di polvere.
- Non utilizzare il misuratore di polvere in presenza di fonti di accensione o fiamme libere.
- Tieni il misuratore di polvere lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Controlla regolarmente il misuratore per eventuali segni di usura o danni e non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il misuratore di polvere secondo le istruzioni fornite nel manuale.
- Non sovraccaricare la camera di misurazione; segui le indicazioni per le quantità massime raccomandate.
- Assicurati che il tamburo rotore sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il misuratore di polvere senza la guida di un professionista.
- In caso di fuoriuscite di polvere, pulisci immediatamente l'area e indossa una maschera antipolvere se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il misuratore di polvere su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il misuratore sia ben fissato e non possa muoversi durante l'uso.
- Collega l'imbuto al misuratore, assicurandoti che la valvola on/off sia in posizione chiusa prima di aggiungere la polvere.

2. Uso

- Apri la valvola on/off per iniziare a misurare la polvere.
- Ruota il tamburo micrometrico per selezionare la quantità desiderata di polvere.
- Dopo aver misurato, chiudi la valvola on/off e rimuovi l'imbuto se necessario.
- Riponi la polvere non utilizzata nel suo contenitore originale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il misuratore di polvere insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici e dei materiali pericolosi.
- Se il misuratore di polvere è danneggiato o non più funzionante, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro del tuo misuratore di polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it