

# BORE-MAX brosse rapide - Brosse Bore-Max Speed pour calibre 7MM/284

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

La Bore-Max Speed Brush est un élément du système Bore-Max Speed Clean pour un nettoyage des canons plus rapide et plus facile. L'accumulation de carbone affecte non seulement les performances et la précision, mais cause également une dégradation du canon. Cette accumulation de carbone isole aussi les dépôts de cuivre dans le canon, rendant leur dissolution et leur élimination avec un solvant pour canon difficiles. Utiliser une brosse pour canon pour enlever cette accumulation de carbone est la meilleure façon de s'attaquer à cette tâche. Pour maximiser l'efficacité, il doit y avoir un équilibre optimal entre la densité des poils et la flexibilité des poils. Avoir trop peu de poils est une perte de temps et trop de poils ne fourniront pas suffisamment de flexibilité pour naviguer dans les rayures et les cannelures du canon. La configuration des poils de la Bore-Max Speed Brush offre une densité de frottement maximale, éliminant plus de carbone à chaque passage et obtenant des résultats maximaux plus rapidement.



## Caractéristiques

- Nom: [Brosse Bore-Max Speed pour calibre 7MM/284](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047671
- N° fabr.: AVBMSB7MM
- Calibre: 284/7 mm (.284)
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813119014000

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : BOREMAX SPEED BRUSH](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit : BOREMAX SPEED BRUSH

## Introduction

Merci d'avoir choisi la BoreMax Speed Brush, un outil essentiel pour le nettoyage de votre canon. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser la brosse.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de calibre 284/7 mm (.284).
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter toute défaillance pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée.
- Évitez de forcer la brosse dans le canon, car cela pourrait endommager à la fois la brosse et le canon.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez des produits chimiques de nettoyage.
- Ne pas inhaler les vapeurs des solvants pour canon.
- Travaillez dans un espace bien ventilé pour minimiser l'exposition aux produits chimiques.
- Ne pas utiliser la brosse avec des solvants non recommandés par le fabricant.
- Assurez-vous que le canon est déchargé avant de commencer le nettoyage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Vérifiez que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la BoreMax Speed Brush et un solvant pour canon recommandé.

### 2. Utilisation de la Brosse

- Insérez délicatement la brosse dans le canon.
- Appliquez une pression modérée tout en faisant des mouvements de va-et-vient.
- Ne pas forcer la brosse; si elle résiste, retirez-la et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction.
- Après quelques passages, retirez la brosse et nettoyez-la avec un solvant pour canon.

### 3. Nettoyage

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau chaude et du savon doux pour enlever les résidus de carbone.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez la brosse usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la brosse dans la nature ou dans les égouts.
- Si la brosse est endommagée, vérifiez si elle peut être recyclée ou doit être mise au rebut.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de la BoreMax Speed Brush, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des conseils supplémentaires.

**Note:** Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)