

BORE-MAX Schnellbürste - 9 mm/.380 Kaliber Bore-Max Speed-Bürste

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigungsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Laufbürsten](#)

Die Bore-Max Speed Brush ist ein Bestandteil des Bore-Max Speed Clean Systems für schnelleres und einfacheres Reinigen des Laufes. Kohlenstoffablagerungen wirken sich nicht nur auf die Leistung und Genauigkeit aus, sondern führen auch zur Verschlechterung des Laufs. Kohlenstoffablagerungen isolieren zudem die Kupferablagerungen im Lauf, was es schwierig macht, sie mit Laufreiniger zu lösen und zu entfernen. Die Verwendung einer Bore Brush, um diese Kohlenstoffablagerungen zu entfernen, ist der beste Weg, um das Problem anzugehen. Um die maximale Effektivität zu erreichen, muss ein optimales Gleichgewicht zwischen Borstdichte und Borstenflexibilität bestehen. Zu wenige Borsten sind Zeitverschwendungen, und zu viele bieten nicht genug Flexibilität, um die Züge und Felder des Laufs zu navigieren. Die Borstenanordnung der Bore-Max Speed Brush sorgt für maximale Schrubbdichte, entfernt mehr Kohlenstoff mit jedem Durchgang und erzielt schnellere Ergebnisse.



Eigenschaften

- Name: [9 mm/.380 Kaliber Bore-Max Speed-Bürste](#)
- Hersteller: [REAL AVID](#)
- Artikel-Nr.: 100047678
- Herst.-Nr.: AVBMSB9MM
- Art: Handgun
- Kaliber: 375 Caliber (.375), 9 mm (.355-.356)
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 70mm
- Versandlänge: 171mm
- UPC: 813119013454

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush
- Über uns

Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush

Einführung

Die BoreMax Speed Brush von REAL AVID ist ein hochwertiges Produkt, das für die Reinigung von Läufen von Handfeuerwaffen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Empfehlungen für die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die BoreMax Speed Brush sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die BoreMax Speed Brush nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie die BoreMax Speed Brush vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung der BoreMax Speed Brush geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Reinigung von Waffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die BoreMax Speed Brush nur an einem gut belüfteten Ort, um die Einwirkung von Reinigungsmitteln und Dämpfen zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Lagern Sie die BoreMax Speed Brush an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Achten Sie darauf, dass die Borsten der Bürste nicht abgenutzt oder beschädigt sind, da dies die Reinigungsleistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile und Magazine aus der Waffe.

2. Verwendung der BoreMax Speed Brush:

- Führen Sie die BoreMax Speed Brush vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewegen Sie die Bürste gleichmäßig und mit leichtem Druck hin und her, um Kohlenstoffablagerungen zu entfernen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf sauber ist. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die BoreMax Speed Brush nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie die Bürste an einem sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die BoreMax Speed Brush gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Wenn die Bürste beschädigt oder abgenutzt ist, sollte sie nicht mehr verwendet werden und entsprechend entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit und Verwendung der BoreMax Speed Brush wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit der BoreMax Speed Brush ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und ohne Risiko verwenden. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, weitere Informationen einzuholen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de