

# **BORE-MAX brosse rapide - Brosse de canon BORE-MAX Speed calibre 9MM/380**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

La Bore-Max Speed Brush est un élément du système Bore-Max Speed Clean pour un nettoyage des canons plus rapide et plus facile. L'accumulation de carbone affecte non seulement les performances et la précision, mais cause également une dégradation du canon. Cette accumulation de carbone isole aussi les dépôts de cuivre dans le canon, rendant leur dissolution et leur élimination avec un solvant pour canon difficiles. Utiliser une brosse pour canon pour enlever cette accumulation de carbone est la meilleure façon de s'attaquer à cette tâche. Pour maximiser l'efficacité, il doit y avoir un équilibre optimal entre la densité des poils et la flexibilité des poils. Avoir trop peu de poils est une perte de temps et trop de poils ne fourniront pas suffisamment de flexibilité pour naviguer dans les rayures et les cannelures du canon. La configuration des poils de la Bore-Max Speed Brush offre une densité de frottement maximale, éliminant plus de carbone à chaque passage et obtenant des résultats maximaux plus rapidement.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Brosse de canon BORE-MAX Speed calibre 9MM/380](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047678
- N° fabr.: AVBMSB9MM
- Calibre: 375 Caliber (.375), 9 mm (.355-.356)
- Style: Arme de Poing
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813119013454

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush

## Introduction

La BoreMax Speed Brush est conçue pour un nettoyage efficace des canons d'armes de poing de calibre 9 mm et .380. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que la BoreMax Speed Brush est utilisée uniquement pour les calibres spécifiés (9 mm et .380).
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser la brosse avec des produits chimiques non recommandés, car cela pourrait endommager le matériel.
- Inspectez régulièrement la brosse pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la brosse, assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Utilisez des lunettes de protection pour éviter tout débris ou résidu qui pourrait se détacher pendant le nettoyage.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Appliquez une pression douce et contrôlée.
- Ne laissez pas la brosse dans le canon plus longtemps que nécessaire pour éviter d'endommager les rayures internes.
- Évitez de nettoyer le canon dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir la corrosion.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour le nettoyage, y compris le BoreMax Speed Brush.

### 2. Utilisation :

- Insérez délicatement la BoreMax Speed Brush dans le canon.
- Faites des mouvements de vaetvient pour nettoyer efficacement l'accumulation de carbone.
- Retirez la brosse après quelques passages pour éviter tout dommage.

### 3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau chaude et un savon doux.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

## Instructions de Disposition

- Ne jetez pas la BoreMax Speed Brush dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des matériaux de nettoyage.
- Si la brosse est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BoreMax Speed Brush, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et le lieu d'achat à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre BoreMax Speed Brush. Pour toute information supplémentaire sur la sécurité des produits, consultez le portail Safety Gate de l'UE.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)