

# BORE-MAX brosse rapide - Brosse BORE-MAX SPEED calibre .45

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

La Bore-Max Speed Brush est un élément du système Bore-Max Speed Clean pour un nettoyage des canons plus rapide et plus facile. L'accumulation de carbone affecte non seulement les performances et la précision, mais cause également une dégradation du canon. Cette accumulation de carbone isole aussi les dépôts de cuivre dans le canon, rendant leur dissolution et leur élimination avec un solvant pour canon difficiles. Utiliser une brosse pour canon pour enlever cette accumulation de carbone est la meilleure façon de s'attaquer à cette tâche. Pour maximiser l'efficacité, il doit y avoir un équilibre optimal entre la densité des poils et la flexibilité des poils. Avoir trop peu de poils est une perte de temps et trop de poils ne fourniront pas suffisamment de flexibilité pour naviguer dans les rayures et les cannelures du canon. La configuration des poils de la Bore-Max Speed Brush offre une densité de frottement maximale, éliminant plus de carbone à chaque passage et obtenant des résultats maximaux plus rapidement.



## Caractéristiques

- Nom: [Brosse BORE-MAX SPEED calibre .45](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047680
- N° fabr.: AVBMSB45
- Calibre: 45 Caliber
- Style: Arme de Poing
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813119013478

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush

## Introduction

Merci d'avoir choisi la BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de votre arme à feu tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des instructions sur l'utilisation sécuritaire de la brosse ainsi que des informations importantes sur la sécurité des consommateurs conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le produit dans un environnement bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de résidus.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Portez des gants de protection lors de l'utilisation de la brosse pour éviter tout contact direct avec les résidus de carbone.
- Stockage** : Rangez la brosse dans un endroit sec et frais, loin des sources de chaleur.
- Utilisation** : Ne forcez pas la brosse dans le canon. Utilisez des mouvements doux et contrôlés pour éviter d'endommager l'arme.
- Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez la brosse pour vous assurer qu'elle est en bon état. Remplacez-la si elle est usée ou endommagée.
- Équipement de sécurité** : Envisagez de porter des lunettes de protection pour éviter les éclaboussures de résidus.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la BoreMax Speed Brush et un solvant pour canon.

### 2. Utilisation de la BoreMax Speed Brush :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites tourner la brosse lentement tout en la faisant avancer dans le canon. Cela permet d'éliminer efficacement les dépôts de carbone.
- Répétez le processus plusieurs fois pour un nettoyage optimal.

### 3. Nettoyage après utilisation :

- Après avoir utilisé la brosse, nettoyez-la avec un solvant pour enlever toute accumulation de carbone.
- Séchez la brosse avant de la ranger.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas la brosse à la poubelle ordinaire si elle est endommagée.
- Renseignezvous sur les points de collecte locaux pour les déchets spécialisés ou les produits chimiques.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits de nettoyage et des résidus.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BoreMax Speed Brush, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurezvous de conserver ce guide pour une consultation future.

Merci d'utiliser la BoreMax Speed Brush de REAL AVID. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)