

BORE-MAX brosse rapide - Brosse BORE-MAX SPEED 12 GAUGE

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

La Bore-Max Speed Brush est un élément du système Bore-Max Speed Clean pour un nettoyage des canons plus rapide et plus facile. L'accumulation de carbone affecte non seulement les performances et la précision, mais cause également une dégradation du canon. Cette accumulation de carbone isole aussi les dépôts de cuivre dans le canon, rendant leur dissolution et leur élimination avec un solvant pour canon difficiles. Utiliser une brosse pour canon pour enlever cette accumulation de carbone est la meilleure façon de s'attaquer à cette tâche. Pour maximiser l'efficacité, il doit y avoir un équilibre optimal entre la densité des poils et la flexibilité des poils. Avoir trop peu de poils est une perte de temps et trop de poils ne fourniront pas suffisamment de flexibilité pour naviguer dans les rayures et les cannelures du canon. La configuration des poils de la Bore-Max Speed Brush offre une densité de frottement maximale, éliminant plus de carbone à chaque passage et obtenant des résultats maximaux plus rapidement.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse BORE-MAX SPEED 12 GAUGE](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047681
- N° fabr.: AVBMSB12G
- Calibre: 12 Gauge
- Style: Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 813119013485

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush

Introduction

La BoreMax Speed Brush est conçue pour faciliter le nettoyage des canons de fusil de chasse de calibre 12. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la brosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout dommage ou défaut.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors du nettoyage de votre arme.
- Ne pas utiliser la brosse sur un canon qui est encore chaud après le tir.
- Évitez d'exercer une pression excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager le canon.
- Ne mélangez pas des solvants pour canon avec d'autres produits chimiques.
- Si vous ressentez une irritation de la peau ou des yeux, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et qu'il n'y a pas de cartouches dans la chambre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la BoreMax Speed Brush et un solvant pour canon approprié.

2. Utilisation :

- Insérez la BoreMax Speed Brush dans le canon de l'arme.
- Faites passer la brosse doucement dans le canon en effectuant des mouvements de va-et-vient.
- Répétez le processus jusqu'à ce que la brosse n'accumule plus de carbone.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant pour canon et rangez-la dans un endroit sec.

3. Entretien :

- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse. Remplacez-la si les poils sont usés ou endommagés.
- Conservez la brosse dans un endroit frais et sec pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des produits chimiques.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants selon les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BoreMax Speed Brush, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact local pour des informations supplémentaires.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr