

# Spazzola Bore-Max Speed per calibro 12

[Pulizia Armi](#) > [Scovoli e bore snakes](#) > [Scovoli](#)

La Bore-Max Speed Brush è un componente del sistema Bore-Max Speed Clean per una pulizia del canna più rapida e facile. L'accumulo di carbonio non solo influisce sulle prestazioni e sulla precisione, ma causa anche la degradazione della canna. L'accumulo di carbonio isola anche il fouling di rame nella canna, rendendo difficile la dissoluzione e la rimozione con il solvente per canne. Utilizzare una spazzola per canne per rimuovere questo accumulo di carbonio è il modo migliore per affrontare il lavoro. Per massimizzare l'efficacia, è necessario un equilibrio ottimale tra densità delle setole e flessibilità delle setole. Avere troppe poche setole è una perdita di tempo e troppe non forniranno abbastanza flessibilità per navigare tra le righe e le scanalature della canna. La configurazione delle setole della Bore-Max Speed Brush offre la massima densità di sfregamento, rimuovendo più carbonio ad ogni passaggio e ottenendo risultati massimi più rapidamente.



## Caratteristiche

- Nome: [Spazzola Bore-Max Speed per calibro 12](#)
- Produttore: [REAL AVID](#)
- N. prodotto: 100047681
- N. fab.: AVBMSB12G
- Calibro: Calibro 12
- Tipo: Shotgun
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 813119013485

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il BOREMAX SPEED BRUSH
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il BOREMAX SPEED BRUSH

## Introduzione

Grazie per aver scelto la BoreMax Speed Brush di REAL AVID. Questo prodotto è progettato per garantire una pulizia efficace della canna del fucile, contribuendo a mantenere le prestazioni e la precisione del tuo armamento. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la BoreMax Speed Brush solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia di canne di fucili calibro 12.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Verifica che non ci siano danni visibili sulla spazzola prima dell'uso. In caso di danni, non utilizzare il prodotto e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti o solventi.
- Utilizza la spazzola in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di vapori da solventi.
- Non utilizzare la spazzola su canne danneggiate o non idonee.
- Non forzare la spazzola all'interno della canna; applica una pressione moderata per evitare danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso di solventi e detergenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare.
- Rimuovi eventuali accessori dalla canna.

### 2. Utilizzo della BoreMax Speed Brush:

- Inserisci la spazzola nella canna.
- Esegui movimenti avanti e indietro per rimuovere l'accumulo di carbonio.
- Cambia la posizione della spazzola frequentemente per massimizzare l'efficacia.
- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un solvente appropriato e asciugala.

### 3. Pulizia e Manutenzione:

- Controlla regolarmente la spazzola per segni di usura e sostituiscila se necessario.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la BoreMax Speed Brush secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare la BoreMax Speed Brush in modo efficace e sicuro, garantendo così la massima prestazione del tuo fucile.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)