

# **BORE-MAX SPEED JAG E PATCH - KIT - Jag BORE-MAX per calibro 6MM/.243 e BORE-MAX Speed Patches 25 pz**

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Porta pezzuola per aste di pulizia](#)

Il Bore-Max Speed Jag e le Patches sono componenti del sistema Bore-Max Speed Clean per una pulizia della canna più rapida e semplice. All'interno della canna, il deposito di carbonio e rame si accumula in strati nel tempo e, se non controllato, ha un impatto significativo sulle prestazioni di un'arma da fuoco. L'accumulo di carbonio essenzialmente isola il deposito di rame dall'esterno. Gli strati di carbonio devono essere rimossi meccanicamente con una spazzola per canna per esporre completamente gli strati di rame sottostanti. In alternativa, il rame deve essere dissolto chimicamente per rimuoverlo dalla canna, poiché una spazzola è inefficace nel rompere questi depositi fusi dal calore. Dimensionato per tenere conto con precisione sia del diametro del jag che dello spessore della patch, questo combo Speed Jag e Patch offre la compressione ottimale per raggiungere in modo completo e costante le righe e le scanalature. Abbastanza stretto da fornire una compressione superiore all'interno della canna, pur rimanendo relativamente facile da spingere. Il sistema Speed Jag e Patch porta più materiale patch nella canna, elimina l'accumulo e massimizza l'efficacia di ogni passaggio. Le Speed Patches sono realizzate in materiale sintetico che ha dimostrato di avere un'assorbienza superiore rispetto al cotone. Questo materiale è migliore nell'assorbire i depositi e il solvente esaurito nella canna ed è più efficace nel raccogliere e intrappolare lo sporco.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Jag BORE-MAX per calibro 6MM/.243 e BORE-MAX Speed Patches 25 pz](#)
- Produttore: [REAL AVID](#)
- N. prodotto: 100047684
- N. fab.: AVBMJAG243
- Calibro: 6mm,.243 Caliber
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 813119013515

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

## Introduzione

Il BoreMax Speed Jag e le Patches sono progettati per facilitare la pulizia delle canne delle armi da fuoco. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per eventuali danni o difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il BoreMax Speed Jag e le Patches solo per il calibro specificato (243 Caliber, 6mm).
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della compatibilità con la tua arma da fuoco.
- Evita l'uso di solventi chimici non raccomandati, poiché possono danneggiare il prodotto o la canna.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per prevenire danni al prodotto o all'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare la pulizia.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il BoreMax Speed Jag e le Patches.

### 2. Applicazione:

- Inserisci il BoreMax Speed Jag nell'estremità dell'asta di pulizia.
- Fissa una Patch al Jag, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Spingi lentamente e uniformemente il Jag e la Patch all'interno della canna, evitando movimenti bruschi.

### 3. Pulizia:

- Rimuovi la Patch dopo averla spinta attraverso la canna e controlla il suo stato.
- Ripeti il processo fino a ottenere risultati soddisfacenti.

### 4. Controllo Finale:

- Dopo la pulizia, controlla la canna per assicurarti che sia priva di residui.
- Pulisci e riponi il BoreMax Speed Jag e le Patches in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di pulizia.
- Non gettare il prodotto o le Patches nell'ambiente. Assicurati di smaltirli in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Utilizza questo prodotto con cautela e responsabilità per garantire un'esperienza di pulizia sicura e efficace.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)