

BORE-MAX Speed-Reinigungsdorn & Patch-Kombi - 6.5MM/260 CAL BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED-PATCHES 25 St.

[Reinigung](#) > [Putzstöcke und Zubehör](#) > [Putztuchhalter](#)

Der Bore-Max Speed Jag und die Patches sind Bestandteile des Bore-Max Speed Clean Systems für eine schnellere und einfachere Laufreinigung. Im Lauf baut sich über die Zeit eine Schicht aus Kohlenstoff- und Kupferablagerungen auf, die, wenn sie unbeaufsichtigt bleibt, die Leistung einer Feuerwaffe erheblich beeinträchtigen kann. Die Kohlenstoffablagerungen isolieren im Wesentlichen die Kupferablagerungen von außen.

Kohlenstoffschichten müssen mechanisch mit einer Laufbürste entfernt werden, um die darunter liegenden Kupferschichten vollständig freizulegen. Alternativ muss Kupfer chemisch aufgelöst werden, um es aus dem Lauf zu entfernen, da eine Bürste bei diesen hitzebedingten Ablagerungen nicht effektiv ist. Der Speed Jag und Patch Combo ist genau auf den Durchmesser des Jags und die Dicke der Patches abgestimmt und bietet die optimale Kompression, um gründlich und gleichmäßig in die Züge und Felder zu gelangen. Er ist eng genug, um eine überlegene Kompression im Lauf zu gewährleisten und bleibt dennoch relativ leicht durchzuschieben. Das Speed Jag und Patch System sorgt dafür, dass mehr Patch-Material in den Lauf gelangt, verhindert das Zusammenballen und maximiert die Effektivität jedes Durchgangs. Die Speed Patches bestehen aus einem synthetischen Material, das eine überlegene Absorption im Vergleich zu Baumwolle gezeigt hat. Dieses Material ist besser in der Lage, Ablagerungen und verbrauchtes Lösungsmittel im Lauf aufzunehmen und ist effektiver beim Aufnehmen und Festhalten von Schmutz.



Eigenschaften

- Name: [6.5MM/260 CAL BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED-PATCHES 25 St.](#)
- Hersteller: [REAL AVID](#)
- Artikel-Nr.: 100047685
- Herst.-Nr.: AVBMJAG65MM
- Kaliber: 6.5mm
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 70mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 813119013522

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO von REAL AVID. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Reinigung Ihres Gewehrlaufs zu erleichtern und zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu minimieren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die BoreMax Speed Patches nur in Verbindung mit dem BoreMax Speed Jag.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf Ihres Gewehrs entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts Schutzhandschuhe, um Hautkontakt mit Reinigungsmitteln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Patches zu überladen, um ein Verstopfen des Laufs zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um die Qualität der Patches und des Jags zu erhalten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Bereiten Sie alle notwendigen Materialien vor: BoreMax Speed Jag, BoreMax Speed Patches und ein geeignetes Reinigungsmittel.

2. Verwendung des BoreMax Speed Jags:

- Führen Sie den Jag vorsichtig in den Lauf ein.
- Achten Sie darauf, dass der Jag gut sitzt, aber nicht zu fest ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie eine gleichmäßige Bewegung, um den Jag durch den Lauf zu schieben.

3. Anbringen der BoreMax Speed Patches:

- Nehmen Sie eine BoreMax Speed Patch und befestigen Sie sie am Jag.
- Achten Sie darauf, dass die Patch richtig sitzt, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten.

4. Reinigung des Laufs:

- Schieben Sie den Jag mit der Patch langsam und gleichmäßig durch den Lauf.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit frischen Patches, bis der Lauf sauber ist.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein geeignetes Reinigungsmittel für hartnäckige Ablagerungen.

5. Nach der Reinigung:

- Entfernen Sie den Jag vorsichtig aus dem Lauf.
- Entsorgen Sie die verwendeten Patches gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die verwendeten BoreMax Speed Patches in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern.
- Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Reinigungsmaterialien, um sicherzustellen, dass Sie umweltfreundlich handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von REAL AVID. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Reinigungsprodukten von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de