

# **Ensemble BORE-MAX Speed Jag et patch - 7MM/284 CALIBRE BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED PATCHES 25CT**

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Le Bore-Max Speed Jag et les Patches sont des composants du système Bore-Max Speed Clean pour un nettoyage des canons plus rapide et plus facile. À l'intérieur du canon, l'accumulation de carbone et de cuivre se forme en couches au fil du temps et a un impact significatif sur les performances d'une arme à feu si elle n'est pas contrôlée. L'accumulation de carbone isole essentiellement le fouling de cuivre de l'extérieur. Les couches de carbone doivent être enlevées mécaniquement avec une brosse à canon afin d'exposer complètement les couches de cuivre en dessous. Alternativement, le cuivre doit être dissous chimiquement pour être éliminé du canon, car une brosse est inefficace pour décoller ces dépôts fusionnés par la chaleur. Conçu pour tenir compte précisément du diamètre du jag et de l'épaisseur du patch, ce combo Speed Jag et Patch offre une compression optimale pour atteindre en profondeur les rayures et les lands. Assez serré pour fournir une compression supérieure à l'intérieur du canon tout en restant relativement facile à pousser. Le système Speed Jag et Patch permet d'introduire plus de matériau de patch dans le canon, élimine les plis et maximise l'efficacité de chaque passage. Les Speed Patches sont en matériau synthétique qui a montré une absorbance supérieure par rapport au coton. Ce matériau est meilleur pour absorber les résidus et le solvant usé dans le canon et est plus efficace pour ramasser et piéger les impuretés.



## **Caractéristiques**

- Nom: [7MM/284 CALIBRE BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED PATCHES 25CT](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047686
- N° fabr.: AVBMJAG7MM
- Calibre: 7mm,284 Caliber
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813119014017

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO

## Introduction

Merci d'avoir choisi le BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO REAL AVID 7MM/284 CALIBER. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage des canons d'armes à feu. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant utilisation pour éviter tout incident.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez les blessures** : Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le produit pour éviter les projections.
- Manipulation des produits chimiques** : Si vous utilisez des solvants, travaillez dans un endroit bien ventilé et portez des gants de protection.
- Rangement sûr** : Rangez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Surveillance des enfants** : Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris le BOREMAX SPEED JAG et les patches.

### 2. Installation du Jag :

- Insérez le BOREMAX SPEED JAG dans la tige de nettoyage.
- Assurez-vous que le jag est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

### 3. Application du Patch :

- Prenez un BOREMAX SPEED PATCH et alignez-le sur le jag.
- Appuyez fermement pour le fixer au jag.

### 4. Nettoyage du Canon :

- Insérez le jag avec le patch dans le canon par l'ouverture de la culasse.
- Faites glisser lentement le jag à travers le canon, en effectuant des mouvements de va-et-vient.
- Retirez le jag et le patch une fois que le nettoyage est terminé.

### 5. Évaluation :

- Inspectez le patch après utilisation pour vérifier l'accumulation de résidus.
- Remplacez le patch si nécessaire pour un nettoyage optimal.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas les patches usagés dans des endroits non appropriés.
- Disposez des patches selon les réglementations locales concernant les déchets.
- Évitez de brûler les patches, car cela peut libérer des substances nocives.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à un environnement d'utilisation sûr et efficace pour le BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO. Merci de votre attention et restez en sécurité lors de l'utilisation de votre produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)