

Dadi per crimpatura conica per pistola - LEE Matrice per crimpatura conica, 40 S&W/ 10MM

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per pistole e revolvers](#)

Il die di crimpatura conico Lee è realizzato in acciaio temprato ed è progettato per superare i problemi di crimpatura causati da un cattivo design del die. I proiettili rivestiti devono avere una scanalatura per la crimpatura.



Caratteristiche

- Nome: [LEE Matrice per crimpatura conica, 40 S&W/ 10MM](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100053275
- N. fab.: 90782
- Cartuccia: 10 mm Aua,40 S&W
- Matrice tipo: Taper Crimp Dies
- Peso della spedizione: 0.129kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 121mm
- UPC: 734307907822

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE MATRICI DI CRIMPATURA CONICA LEE PRECISION
- Chi siamo

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE MATRICI DI CRIMPATURA CONICA LEE PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto la Matrice di Crimpatura Conica Lee per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per fornire una crimpatura affidabile per proiettili rivestiti, garantendo prestazioni costanti. È essenziale seguire tutte le linee guida e le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE per aiutarti a comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Assicurati che tutti gli utenti di questo prodotto siano a conoscenza delle linee guida di sicurezza.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le cartucce raccomandate: 10 mm Auto e 40 S&W.
- Assicurati che la matrice sia installata e fissata correttamente nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante la ricarica delle munizioni per proteggere gli occhi da potenziali rischi.
- Evita di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nella pressa di ricarica.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le cartucce che stai ricaricando.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Evita distrazioni durante la ricarica e concentrati sul compito da svolgere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Matrice:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Individua il supporto della matrice sulla tua pressa e rimuovi eventuali matrici esistenti.
- Inserisci la Matrice di Crimpatura Conica Lee nel supporto della matrice e stringi saldamente.
- Regola la matrice secondo le istruzioni del produttore per una corretta profondità di crimpatura.

2. Processo di Ricarica:

- Prepara i tuoi bossoli pulendoli e ispezionandoli per eventuali difetti.
- Carica i bossoli con la quantità appropriata di polvere come specificato nel tuo manuale di ricarica.
- Inserisci i proiettili saldamente nei bossoli, assicurandoti che siano alla profondità corretta.
- Utilizza la Matrice di Crimpatura Conica Lee per applicare una crimpatura conica ai proiettili:
 - Abbassa lentamente il pistone della pressa per far interagire la matrice con il bossolo.
 - Regola la matrice se necessario per ottenere la crimpatura desiderata.
 - Solleva il pistone per completare il processo di crimpatura.

3. PostRicarica:

- Ispeziona ogni cartuccia ricaricata per verificare la corretta crimpatura e la qualità complessiva.
- Conserva le munizioni ricaricate in un luogo fresco e asciutto e etichettale chiaramente con le informazioni sul carico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i materiali di ricarica nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con la Matrice di Crimpatura Conica Lee. Buon divertimento con le tue attività di ricarica in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it