

Monture QD 34 mm pour lunette, déport 1,5" - Monture de lunette 34 mm QD, décalage 1,5"

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Le montage de lunette QD 34mm de Midwest Industries avec un décalage de 1,5" est le levier QD le plus fluide du marché. Il dispose d'un système de serrage supérieur qui ne va pas endommager ou marquer la surface du rail. Son fonctionnement est extrêmement fluide grâce à un écrou de réglage multifacette qui permet d'obtenir la tension exacte requise par l'utilisateur. Entièrement ajustable sans outils, il peut être adapté à des rails qui ne sont pas usinés selon les tolérances militaires. Il pèse seulement 8,7 oz. Usiné avec précision pour une performance optimale de retour à zéro et une fiabilité inégalée. Anodisé en dur, en aluminium 6061 pour une durée de vie de service. Le levier QD breveté par Elite Defense est fabriqué à 100 % aux États-Unis avec la garantie à vie MI. Spécifications techniques : Compatible avec des lunettes ayant un objectif allant jusqu'à 56mm. Poids : 8,7 onces. Longueur totale : 5,875 pouces. Largeur des anneaux : 0,850 pouces. Distance entre les anneaux : 2,800 pouces. Décalage de la base au premier anneau : 1,400 pouces. Distance du haut du rail à la ligne centrale de l'anneau : 1,550 pouces.



Caractéristiques

- Nom: [Monture de lunette 34 mm QD, décalage 1,5"](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100061587
- N° fabr.: MI-QD34SM
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: Détache Rapide
- Poids du colis: 0.331kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 816537014690

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette QD 34mm](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette QD 34mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette QD 34mm de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage de lunette pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage de lunette QD 34mm avec des lunettes ayant un objectif allant jusqu'à 56mm.
- Ne dépassez pas le poids maximum recommandé de 8,7 oz pour éviter d'endommager le montage.
- Assurez-vous que le montage est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne serrez pas excessivement les vis lors de l'installation, cela pourrait endommager le produit.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que tous les composants du montage sont présents.
- Nettoyez la surface du rail avant l'installation pour assurer un bon contact.

2. Installation:

- Placez le montage sur le rail de votre arme.
- Alignez les anneaux avec le tube de votre lunette.
- Serrez le levier QD jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, sans forcer.

3. Utilisation:

- Pour retirer la lunette, déverrouillez le levier QD et retirez-la doucement.
- Pour réinstaller, suivez les mêmes étapes d'installation.

4. Ajustement:

- Utilisez l'écrou de réglage multifacette pour ajuster la tension selon vos besoins sans outils.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Recyclez le produit si possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de mentionner le modèle et le numéro de série du produit.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette QD 34mm de Midwest Industries.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr