

Jauge NO-GO de jeu de chambre - Jauge d'entrefer NO-GO 38 SUPER acier

[Outils](#) > [Outils de Mesure](#) > [Jauges espace libre](#)

Absolument essentiel pour un travail de chambre précis et sûr

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Les jauge de tête Clymer No-Go sont des outils de précision conçus pour aider les armuriers et les passionnés d'armes à vérifier que la chambre d'une arme à feu ne dépasse pas les dimensions maximales de tête sécuritaires. En identifiant une longueur de chambre excessive, ces jauge préviennent les risques de sécurité potentiels tels que les ruptures de douilles ou les ratés, garantissant que l'arme fonctionne dans les tolérances spécifiées. Elles sont essentielles lors du chambrage de nouveaux canons, de l'entretien de routine ou lors de l'évaluation d'armes d'occasion à acheter. Caractéristiques clés : Usinage de précision : Chaque jauge est fabriquée en acier de haute qualité et usinée selon les spécifications exactes de la SAAMI, garantissant des mesures précises et fiables. Spécificité de calibre : Disponibles dans une large gamme de calibres, ces jauge s'adaptent à divers types d'armes à feu, offrant une polyvalence pour les armuriers travaillant avec plusieurs plateformes. Construction durable : Conçue pour résister à une utilisation répétée, la construction en acier durci assure une longévité et des performances constantes dans des environnements d'atelier exigeants. Spécifications : Matériau : Acier durci Dimensions : La taille varie selon le calibre et le style de jauge Conformité : Fabriqué selon les spécifications de la SAAMI. Avis des clients : Les clients apprécient les jauge de tête Clymer No-Go pour leur précision et leur fiabilité. L'usinage précis et le respect des normes de l'industrie offrent une confiance lors des processus d'assemblage et d'inspection des armes à feu. Les utilisateurs apprécient la large gamme de calibres disponibles, leur permettant de sélectionner la jauge appropriée pour leurs besoins spécifiques. La construction durable est souvent mise en avant, beaucoup notant que les jauge maintiennent leur précision même après une utilisation intensive. Incorporer les jauge de tête Clymer No-Go dans votre trousse à outils d'armurerie garantit que les chambres de vos armes à feu sont dans des limites opérationnelles sûres, améliorant à la fois la sécurité et les performances.



Caractéristiques

- Nom: [Jauge d'entrefer NO-GO 38 SUPER acier](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184100391
- N° fabr.: NG38SUPN
- Cartouche: 38 Super
- Couleur: Steel
- Hauteur: 0.38"
- Largeur: 0.38"
- Longueur: 0.93"
- Matériau: Steel
- Numéro de modèle: NO GO 38 Super
- Poids: 0.1 lbs
- Style: Jauge No Go

- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 53mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo 38 Super](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Jauge de Tête Clymer NoGo 38 Super

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Tête Clymer NoGo 38 Super. Ce produit est conçu pour vous aider à mesurer en toute sécurité et avec précision la longueur de la chambre de votre arme à feu. Il est essentiel pour garantir une chambre étroite, précise et sécurisée, surtout lors du chambrage d'un nouveau canon ou lors de la vérification d'une arme d'occasion avant de tirer. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour comprendre comment utiliser ce produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la jauge est utilisée uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire mesurer l'espace libre dans les armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu et les outils associés avec soin et conformément aux pratiques de sécurité établies.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des préoccupations de sécurité liées à ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la jauge.
- Utilisez la jauge uniquement lorsque vous êtes dans un environnement sûr, sans distractions.
- Suivez les instructions du fabricant pour utiliser la jauge afin d'éviter des erreurs de mesure.
- Ne forcez pas la jauge dans la chambre ; elle doit s'adapter sans pression excessive.
- Si la jauge ne s'adapte pas correctement, ne tentez pas de la modifier de quelque manière que ce soit.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation d'armes à feu et d'outils connexes, y compris le risque de décharge accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez la zone de la chambre de l'arme pour éliminer toute débris ou obstruction.

2. Utilisation de la Jauge :

- Sélectionnez la jauge Clymer No Go appropriée pour le calibre 38 Super.
- Insérez doucement la jauge dans la chambre de l'arme.
- Assurezvous que la jauge est complètement en place dans la chambre sans forcer.
- Vérifiez le marquage de la jauge ; il doit indiquer "NoGo" si la chambre est dans les spécifications. Si elle s'adapte facilement, la chambre peut être trop longue et nécessiter un ajustement.

3. Après Utilisation :

- Retirez soigneusement la jauge de la chambre.
- Nettoyez la jauge après utilisation pour maintenir sa précision et sa longévité.
- Rangez la jauge dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la jauge conformément aux réglementations locales concernant les produits en métal.
- Si la jauge est endommagée ou inutilisable, assurez-vous qu'elle est éliminée en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la Jauge de Tête Clymer NoGo 38 Super, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Votre respect de ces directives contribue à un environnement plus sûr pour tous les utilisateurs.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr