

Housses de protection XP-6 FLAK JACKET - XP-6 SCOPECOAT LARGE 50 - 12,5 po x 50 mm Noir

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Caches de Protection pour Lunettes](#)

Protégez votre lunette précieuse avec le Scopacoat. La housse Scopacoat s'étire sur votre lunette, la protégeant entièrement de la poussière, de la saleté, de l'humidité, des chocs et des rayures. Le Scopacoat est fabriqué en néoprène de haute qualité, laminé avec du nylon. Le néoprène a une capacité d'absorption d'humidité de 5 %, ce qui éloigne l'humidité de la lunette. L'XP-6 est disponible pour les lunettes à tourelles hautes telles que les lunettes de tir pour les forces de l'ordre, le Benchrest et les nuisibles. Ce qui rend l'XP-6 unique, c'est son épaisseur de 6 mm (3 fois l'épaisseur normale du Scopacoat) pour une protection supplémentaire. Les lunettes ont tendance à heurter d'autres armes dans le coffre, et le Scopacoat protège à la fois votre lunette et vos autres armes.



Caractéristiques

- Nom: [XP-6 SCOPECOAT LARGE 50 - 12,5 po x 50 mm Noir](#)
- Fabricant: [SCOPECOAT](#)
- Référence: 268106005
- N° fabr.: 11XP04BK
- Couleur: Noir
- Dimensions: 12.5"x50mm
- Taille: Large
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 417mm
- UPC: 720053174519

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- MANUEL D'UTILISATION DES COUVERTURES PROTECTRICES XP6 FLAK JACKET
- À propos de nous

MANUEL D'UTILISATION DES COUVERTURES PROTECTRICES XP6 FLAK JACKET

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvertures protectrices XP6 Flak Jacket. Ce manuel fournit des directives de sécurité essentielles et des instructions pour garantir l'utilisation sécurisée de votre Scopocoat. Le XP6 est conçu pour protéger votre lunette précieuse de la poussière, de la saleté, de l'humidité, des chocs et des rayures. Veuillez lire ce manuel attentivement pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Assurezvous d'utiliser les couvertures protectrices XP6 Flak Jacket en suivant les instructions fournies dans ce manuel. Ce produit est destiné à un usage non alimentaire et est conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.
- Rappels Améliorés** : Soyez conscient des avis de rappel standardisés. Si le produit s'avère dangereux, vous serez informé et recevrez des remèdes gratuits.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que la plateforme respecte les exigences de sécurité. Vous avez les mêmes protections que lors des achats en magasin physique.
- Attention Spéciale aux Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardezle hors de portée des mineurs pour éviter tout risque potentiel.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, reportezvous au point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant.
- Alertes Rapides** : Restez informé des alertes de sécurité concernant le XP6 via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Éviter les Conditions Extrêmes** : Ne pas exposer le Scopocoat à des températures extrêmes, car cela pourrait endommager le matériau.
- Inspection Régulière** : Vérifiez régulièrement le Scopocoat pour détecter des signes d'usure. Remplacezle si vous constatez des dommages.
- Ajustement Correct** : Assurezvous que le Scopocoat s'adapte correctement à votre lunette pour éviter qu'il ne glisse pendant l'utilisation.
- Gestion de l'Humidité** : Bien que le matériau en néoprène absorbe l'humidité, évitez une exposition prolongée à l'eau pour maintenir l'intégrité du produit.
- Éviter les Objets Tranchants** : Gardez le Scopocoat éloigné des objets tranchants qui pourraient percer ou déchirer le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation** : Avant d'installer le Scopocoat, assurezvous que votre lunette est propre et sèche.
- Étirement de la Housse** :
 - Tenez le Scopocoat par les extrémités et étirezle doucement.
 - Alignez le Scopocoat avec la lunette, en veillant à ce que l'extrémité la plus large soit placée sur l'objectif oculaire.
- Ajustement de la Housse** :
 - Faites glisser délicatement le Scopocoat sur la lunette, en vous assurant qu'il couvre entièrement la lunette.
 - Ajustez le fit si nécessaire pour qu'il soit bien ajusté mais pas trop serré.
- Vérification Finale** :
 - Assurezvous que le Scopocoat est solidement en place et qu'il n'y a pas de gaps où la poussière ou l'humidité pourraient entrer.

5. Retrait de la Housse :

- Pour retirer, tirez doucement le Scopacoat par le bas tout en maintenant la lunette stable pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage des Matériaux** : Le Scopacoat XP6 est fabriqué en néoprène et en nylon. Veuillez vérifier les réglementations locales pour les options de recyclage de ces matériaux.
- **Élimination Non Recyclable** : Si le recyclage n'est pas une option, éliminez le Scopacoat conformément aux directives de gestion des déchets locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation supplémentaire concernant les couvertures protectrices XP6 Flak Jacket, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos couvertures protectrices XP6 Flak Jacket. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr