

Housses de protection XP-6 FLAK JACKET - XP-6 SCOPECOAT X-LARGE - 15,5" x 60 mm Noir

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Caches de Protection pour Lunettes](#)

Protégez votre lunette précieuse avec le Scopacoat. La housse Scopacoat s'étire sur votre lunette, la protégeant entièrement de la poussière, de la saleté, de l'humidité, des chocs et des rayures. Le Scopacoat est fabriqué en néoprène de haute qualité, laminé avec du nylon. Le néoprène a une capacité d'absorption d'humidité de 5 %, ce qui éloigne l'humidité de la lunette. L'XP-6 est disponible pour les lunettes à tourelles hautes telles que les lunettes de tir pour les forces de l'ordre, le Benchrest et les nuisibles. Ce qui rend l'XP-6 unique, c'est son épaisseur de 6 mm (3 fois l'épaisseur normale du Scopacoat) pour une protection supplémentaire. Les lunettes ont tendance à heurter d'autres armes dans le coffre, et le Scopacoat protège à la fois votre lunette et vos autres armes.



Caractéristiques

- Nom: [XP-6 SCOPECOAT X-LARGE - 15,5" x 60 mm Noir](#)
- Fabricant: [SCOPECOAT](#)
- Référence: 268106006
- N° fabr.: 11XP06BK
- Couleur: Noir
- Dimensions: 15.5"x60mm
- Taille: XL
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 422mm
- UPC: 720053175516

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- MANUEL D'UTILISATION DES COUVERTURES PROTECTRICES XP6 FLAK JACKET
- À propos de nous

MANUEL D'UTILISATION DES COUVERTURES PROTECTRICES XP6 FLAK JACKET

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvertures protectrices XP6 Flak Jacket. Ce produit est conçu pour protéger votre lunette précieuse de la poussière, de la saleté, de l'humidité, des chocs et des rayures. Le Scopacoat est fabriqué en néoprène de haute qualité, laminé avec du nylon, garantissant durabilité et gestion efficace de l'humidité. Ce manuel fournit des directives de sécurité importantes, des instructions d'utilisation et des informations sur l'élimination pour assurer votre sécurité et la longévité de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies dans ce manuel.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à une utilisation incorrecte, notamment des dommages à votre lunette et des risques de blessure.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si vous remarquez des dommages ou un dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et signalezle aux autorités compétentes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter toute utilisation accidentelle ou blessure.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Inspectez toujours le Scopacoat pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Assurezvous que le Scopacoat est correctement ajusté sur la lunette pour éviter tout glissement ou détachement pendant l'utilisation.
- Ne soumettez pas le Scopacoat à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait dégrader le matériau.
- Évitez d'utiliser le Scopacoat lors de tirs ou d'activités à fort impact pour garantir une protection maximale.
- Si le Scopacoat devient humide, laissezle sécher complètement avant de le ranger pour éviter la moisissure ou le mildiou.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Commencez par nettoyer votre lunette pour enlever toute poussière ou débris.
- Étirez soigneusement le Scopacoat sur la lunette, en veillant à ce qu'il couvre toute la surface.
- Ajustez le fit si nécessaire pour garantir un ajustement serré et sécurisé sans tension excessive sur le matériau.

2. Utilisation :

- Utilisez le Scopacoat pendant le stockage pour protéger votre lunette des facteurs environnementaux.
- Pour une utilisation en extérieur, assurezvous que le Scopacoat reste bien en place pour éviter l'exposition à la poussière et à l'humidité.
- Si vous devez retirer le Scopacoat pour une raison quelconque, faitesle délicatement pour éviter d'endommager le matériau.

Instructions d'élimination

- Éliminez le Scopecoat de manière responsable en suivant les réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le Scopecoat est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de le recycler si possible, car certains matériaux peuvent être recyclables.
- Ne jetez pas le produit d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement ou à la faune.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant les couvertures protectrices XP6 Flak Jacket, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos couvertures protectrices XP6 Flak Jacket, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de votre lunette précieuse.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr