

# **Assieme ganasce a cambio rapido per CO-AX PRESS - Assieme mascelle a cambio rapido LS-Large .531"-.625"**

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Pressa monostazione](#)

I ricaricatori che utilizzano la pressa di ricarica Co-Axial di Forster possono sfruttare un sistema di cambio rapido progettato per tenere i bossoli, grazie a un set di ganasce a molla che contattano la base della cannelure. Queste ganasce auto-azionanti si chiudono automaticamente attorno al bossolo mentre la pressa lavora, rilasciando il bossolo una volta che la pressa ha completato il suo lavoro. Forster ora offre un'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per la sua pressa, che rende semplice la sostituzione di queste ganasce per diverse dimensioni di bossolo. S-Large - tiene il bordo da .468" a .562" S-Small - tiene il bordo da .343" a .422" LS-Large - tiene il bordo da .531" a .625" LS-Small - tiene il bordo da .312" a .375" Ogni Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster consente una facile sostituzione delle ganasce portabossolo S o LS, permettendo agli utenti di regolare i portabossoli per adattarsi a bossoli di dimensioni comprese tra .312 e .625 pollici di diametro. Questo consente di risparmiare un'incredibile quantità di tempo quando si passa a un nuovo calibro e evita anche la frustrazione di perdere molle o di smarrire un set di ganasce di ricambio. Come ulteriore vantaggio, con l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster, non c'è possibilità di installare le ganasce nella direzione sbagliata, evitando la frustrazione di assemblare la piastra di usura al contrario o di avere una ganascia invertita.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Assieme mascelle a cambio rapido LS-Large .531"-.625"](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 319000051
- N. fab.: 028271-203
- Peso della spedizione: 0.134kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 757253991394

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster per la vostra pressa di ricarica CoAxial. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti, indicazioni per un uso corretto e informazioni per un'installazione sicura. Si prega di leggere attentamente queste informazioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Consultare le informazioni relative ai richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione durante l'installazione o la sostituzione delle ganasce.
- Non forzare mai le ganasce durante l'uso; assicurarsi che siano correttamente installate e funzionanti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Seguire le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione delle Ganasce:

1. Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata.
2. Rimuovere le ganasce usurate o danneggiate dal supporto.
3. Selezionare le ganasce appropriate (SLarge, SSmall, LSLarge, LSSmall) in base alla dimensione del bossolo.
4. Posizionare le nuove ganasce sul supporto, assicurandosi che siano orientate correttamente.
5. Fissare le ganasce in posizione seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.

### • Uso dell'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido:

1. Inserire il bossolo nella pressa.
2. Accendere la pressa e avviare il processo di ricarica.
3. Le ganasce si chiuderanno automaticamente attorno al bossolo durante il funzionamento.
4. Una volta completato il lavoro, le ganasce rilasceranno automaticamente il bossolo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e le sue parti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le indicazioni per il riciclo quando possibile.

- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante locale di Forster Products, Inc. o consultare il sito web ufficiale dell'azienda.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)