

Calibro per la tensione del collo - Kit calibro per tensione del colletto 5 pezzi

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

Utilizza il Neck Tension Gage (NTG) come strumento di ispezione per selezionare rapidamente e con precisione un lotto di bossoli prima dell'operazione di inserimento del proiettile. Il NTG fornisce ai ricaricatori le informazioni necessarie per creare tensioni di collo esatte durante l'operazione di inserimento del proiettile. Utilizzalo dopo la dimensione del collo del bossolo e prima dell'inserimento del proiettile per determinare il diametro interno ottimale del collo per un rilascio coerente del proiettile dai tuoi colpi ricaricati. Permette di ispezionare i diametri interni dei colli dei bossoli per assicurarsi che non si sia formato un "donut" alla giunzione collo-spalla. Disponibile in cinque calibri, lo strumento di ispezione NTG Neck Tension Gage è composto da quattro diametri gradualmente che aumentano di dimensione fino a raggiungere il manico. Ogni diametro è inciso sullo strumento metallico. Inserisci semplicemente l'estremità graduale dello strumento nel collo del tuo bossolo dimensionato, facendolo scorrere fino a quando uno dei diametri non ottiene una vestibilità a scorrimento nel collo del bossolo. Utilizza il valore risultante per affinare la preparazione del tuo bossolo. Il kit è disponibile con tutti e 5 i calibri.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Kit calibro per tensione del colletto 5 pezzi](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 430102660
- N. fab.: NTG-KIT
- Calibro: Multi
- Peso della spedizione: 0.49kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 171mm
- Lunghezza di spedizione: 267mm
- UPC: 757253991073

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool Forster Products, Inc.](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool Forster Products, Inc.

Introduzione

Grazie per aver scelto il Neck Tension Gage Tool Forster Products, Inc. Questo strumento è progettato per aiutarti a selezionare e ispezionare i bossoli in modo sicuro e preciso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage Tool solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Verifica sempre che lo strumento non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare lo strumento nel collo del bossolo; utilizza solo la pressione necessaria.
- Evita di utilizzare il Neck Tension Gage Tool su bossoli che mostrano segni di usura o danneggiamento.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e ordinato per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Bossolo

- Assicurati che il bossolo sia stato dimensionato correttamente prima di utilizzare il Neck Tension Gage.

2. Utilizzo del Neck Tension Gage

- Seleziona il calibro appropriato dal kit.
- Inserisci l'estremità graduale del Neck Tension Gage nel collo del bossolo dimensionato.
- Scorri lo strumento fino a quando uno dei diametri non ottiene una vestibilità a scorrimento nel collo del bossolo.
- Prendi nota del valore risultante per affinare la preparazione del tuo bossolo.

3. Pulizia del Prodotto

- Dopo l'uso, pulisci il Neck Tension Gage con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Non utilizzare solventi chimici aggressivi o detergenti abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare il Neck Tension Gage Tool insieme ai rifiuti domestici.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto se le strutture di riciclaggio sono disponibili nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il Neck Tension Gage Tool Forster Products, Inc. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it