

Deprimier-Matrize für Untermaß-Blitzloch - Universal-Enthütungsdorn für untermaßige Zündlöcher

[Wiederladen](#) > [Hülsenreinigung](#) > [Ausstoßmatrizen & Zubehör](#)

Die Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die ist ein absolutes Muss für alle, die ihre Hülsen vor dem Wiederladen reinigen. Die Hülsen müssen beim Einsatz dieser Matrize weder sauber noch gefettet sein. Es erfolgt keine Größenänderung der Hülsen, sondern lediglich das Deprimieren. Funktioniert nur mit Boxer-gezünderten Hülsen mit untergrößeren Zündlöchern. Passt auf Hülsen mit einem Durchmesser von bis zu .560" und einer Länge von bis zu 3.125". Stift-Durchmesser .055".



Eigenschaften

- Name: [Universal-Enthütungsdorn für untermaßige Zündlöcher](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 430108758
- Herst.-Nr.: 91976
- Versandgewicht: 0.173kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 41mm
- Versandlänge: 124mm
- UPC: 734307919764

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Lee Precision Universal Undersize Flash Hole Decapping Die](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Lee Precision Universal Undersize Flash Hole Decapping Die

Einführung

Die Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die ist ein wichtiges Werkzeug für die Wiederladung von Munition. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Decapping Die nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe die Die regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für das Wiederladen von Munition in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Hülsen, die du verarbeiten möchtest, Boxergezündert sind und untergrößere Zündlöcher haben.
- Stelle sicher, dass die Hülsen vor der Verwendung nicht gereinigt oder gefettet werden müssen.
- Vermeide den Kontakt mit den scharfen Kanten der Die während der Handhabung.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Partikeln zu schützen, die beim Deprimieren entstehen können.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Montiere die Decapping Die in deiner Wiederladepresse gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass die Die fest und sicher installiert ist, um Bewegungen während des Gebrauchs zu vermeiden.

2. Verwendung

- Setze die Hülsen mit dem Zündloch nach oben in die Die ein.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um den Stift der Die in das Zündloch einzuführen und das Zündhütchen zu entfernen.
- Überprüfe die Hülsen nach dem Deprimieren auf Beschädigungen oder Anomalien.
- Entsorge die entfernten Zündhütchen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Zündhütchen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die Vorschriften für die Entsorgung von Munition und Wiederladezubehör in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchst.

Abschluss

Die sichere Verwendung der Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die ist entscheidend für deine Sicherheit und die Effektivität deiner Wiederladeprozesse. Beachte stets die oben genannten Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de