

Solo die di ridimensionamento full-length per fucile - .30-30 WINCHESTER matrice di ridimensionamento full-length solo

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Un die di dimensionamento a lunghezza completa è progettato per ridimensionare l'intera lunghezza del bossolo della cartuccia, non solo il collo. A differenza dei die per il dimensionamento del collo, che ridimensionano solo la parte del collo, i die a lunghezza completa sono versatili e adatti per qualsiasi fucile camerato nella stessa cartuccia. Quando si spara una cartuccia, il bossolo di ottone si espande per adattarsi alla camera del tuo fucile. Dopo lo sparo, il bossolo si contrae leggermente, ma potrebbe non tornare alle sue dimensioni originali. Il die a lunghezza completa ripristina il bossolo alle dimensioni corrette ridimensionando sia il collo che il corpo. Rimuove anche eventuali rigonfiamenti o irregolarità causate durante lo sparo. Impostare un die a lunghezza completa comporta diversi passaggi: Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno. Aziona i calibri utilizzando un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato. Installa il die a lunghezza completa e regolalo gradualmente finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice. Blocca il die e lubrifica i bossoli prima di ridimensionarli. Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa e regola il die se necessario. Evita di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.



Caratteristiche

- Nome: [.30-30 WINCHESTER matrice di ridimensionamento full-length solo](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 430109151
- N. fab.: 91074
- Cartuccia: 30-30 Winchester
- Matrice tipo: Full Length Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.193kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 41mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm
- UPC: 734307910747

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3030 WINCHESTER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3030 WINCHESTER

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del die di dimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION .3030 WINCHESTER. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die solo per l'uso previsto, ovvero per il dimensionamento di bossoli della cartuccia .3030 Winchester.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e organizzato per prevenire incidenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Tieni il die e gli accessori lontani dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il die. Segui le istruzioni di ridimensionamento per evitare danni.
- Controlla sempre il movimento della spalla del bossolo ogni 10 bossoli per garantire un corretto dimensionamento.
- Lubrifica i bossoli prima di ridimensionarli per evitare la separazione della testa del bossolo.
- Non utilizzare il die se noti segni di usura o danni. Sostituisci il die se necessario.
- Evita di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
- Aziona i calibri utilizzando un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.

2. Installazione del Die

- Installa il die a lunghezza completa nella pressa di ricarica.
- Regola il die gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
- Blocca il die in posizione.

3. Ridimensionamento dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di inserirli nel die.
- Inserisci i bossoli nel die e aziona la pressa per ridimensionarli.
- Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli e regola il die se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bossoli e i materiali di scarto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare i bossoli usati nel normale spazzatura; verifica se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si utilizza qualsiasi attrezzatura di ricarica. Segui queste istruzioni per garantire un'esperienza sicura e produttiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it