

# **Solo die di ridimensionamento full-length per fucile - 6MM CREEDMOOR matrice di ricalibratura a piena lunghezza, solo matrice**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Un die di dimensionamento a lunghezza completa è progettato per ridimensionare l'intera lunghezza del bossolo della cartuccia, non solo il collo. A differenza dei die per il dimensionamento del collo, che ridimensionano solo la parte del collo, i die a lunghezza completa sono versatili e adatti per qualsiasi fucile camerato nella stessa cartuccia. Quando si spara una cartuccia, il bossolo di ottone si espande per adattarsi alla camera del tuo fucile. Dopo lo sparo, il bossolo si contrae leggermente, ma potrebbe non tornare alle sue dimensioni originali. Il die a lunghezza completa ripristina il bossolo alle dimensioni corrette ridimensionando sia il collo che il corpo. Rimuove anche eventuali rigonfiamenti o irregolarità causate durante lo sparo. Impostare un die a lunghezza completa comporta diversi passaggi: Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno. Aziona i calibri utilizzando un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato. Installa il die a lunghezza completa e regolalo gradualmente finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice. Blocca il die e lubrifica i bossoli prima di ridimensionarli. Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa e regola il die se necessario. Evita di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.



## **Caratteristiche**

- Nome: [6MM CREEDMOOR matrice di ricalibratura a piena lunghezza, solo matrice](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 430109153
- N. fab.: 91135
- Cartuccia: 6mm Creedmoor
- Matrice tipo: Full Length Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.193kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 41mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm
- UPC: 734307911355

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor. Questo prodotto è progettato per garantire un ridimensionamento efficace e sicuro dei bossoli di cartucce. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die solo per il suo scopo previsto.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Conserva il die in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando lavori con bossoli e attrezzature di ricarica.
- Non utilizzare il die se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Controlla frequentemente il tuo equipaggiamento per eventuali segni di danno o malfunzionamento.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortuni:** Utilizzare sempre il die in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- **Manipolazione dei Bossoli:** I bossoli possono avere bordi affilati. Maneggiali con cura per evitare tagli.
- **Lubrificazione:** Utilizza solo lubrificanti raccomandati per evitare rischi di corrosione o malfunzionamento.
- **Sovraccarico:** Non forzare il die oltre le specifiche del produttore per prevenire danni e infortuni.
- **Rimozione dei Bossoli:** Quando rimuovi i bossoli dal die, fallo lentamente e con attenzione per evitare schegge.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Pulizia dei Bossoli:** Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
2. **Calibrazione:** Utilizza un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato per azionare i calibri.
3. **Installazione del Die:**
  - Installa il die a lunghezza completa nel tuo press.
  - Regola gradualmente il die finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
  - Blocca il die in posizione.
4. **Lubrificazione dei Bossoli:** Lubrifica i bossoli prima di ridimensionarli per facilitare il processo.
5. **Controllo della Spalla:** Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa e regola il die se necessario.
6. **Evitare il Sovraccarico:** Non lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei bossoli.
- Non gettare i bossoli nel normale spazzatura. Ricicla i materiali dove possibile.
- Assicurati che tutte le sostanze chimiche e i lubrificanti siano smaltiti in modo sicuro e conforme alle normative locali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Grazie per aver scelto il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor. Segui queste istruzioni per un uso sicuro e responsabile.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)