

# Mops pour canon - Mèche pour canon calibre 40-45 8-32M

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Brosses Laine](#)

Nos bore mops sont en 100 % coton avec des tresses et des noyaux en laiton massif. Ces mops sont utilisés pour appliquer des solvants ou des agents préventifs contre la rouille dans le canon. Ils peuvent également être utilisés pour enlever l'excès de solvants au lieu d'utiliser plusieurs patchs. Nous nettoyons nos mops et les réutilisons plusieurs fois. Les tailles plus grandes sont idéales pour nettoyer les chambres.



## Caractéristiques

- Nom: [Mèche pour canon calibre 40-45 8-32M](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 749000169
- N° fabr.: M-45
- Calibre: 40/10 mm (.400-.401), 416 Caliber (.416), 45 Caliber (.451-.454)
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 608060402088

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE BORE MOP DEWEY 4045 CALIBRE 832M](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE BORE MOP DEWEY 4045 CALIBRE 832M

## Introduction

Merci d'avoir choisi le BORE MOP DEWEY 4045 CALIBRE 832M. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le bore mop.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le bore mop est adapté au calibre spécifique de l'arme à feu que vous utilisez.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour appliquer des solvants ou des agents préventifs contre la rouille dans le canon des armes à feu.
- Gardez le bore mop hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.
- Inspectez toujours le bore mop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le bore mop dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous appliquez des solvants, portez des gants et une protection oculaire pour éviter les irritations de la peau et des yeux.
- Utilisez dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées provenant des solvants.
- Évitez d'utiliser le bore mop avec des substances inflammables. Suivez les fiches de données de sécurité du fabricant pour les solvants et les agents de nettoyage.
- Ne pas utiliser le bore mop comme outil pour autre chose que le nettoyage des canons des armes à feu.
- Éliminez les solvants et agents de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris le bore mop, les solvants de nettoyage et l'équipement de protection.

### 2. Fixation du Bore Mop :

- Fixez solidement le bore mop à la tige de nettoyage à l'aide du filetage 832. Assurezvous qu'il est bien serré pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

### 3. Application du Solvant :

- Humidifiez le bore mop avec le solvant de nettoyage recommandé. Ne le trempez pas ; une petite quantité suffit.
- Insérez doucement le bore mop dans le canon de l'arme à feu, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.

### 4. Nettoyage :

- Déplacez le bore mop d'avant en arrière dans le canon pour appliquer le solvant uniformément.

- Évitez d'exercer une force excessive pour ne pas endommager le canon.
- Après le nettoyage, utilisez un bore mop ou des patchs secs pour enlever l'excès de solvant.

#### **5. Réutilisation du Bore Mop :**

- Nettoyez le bore mop après chaque utilisation en le rinçant à l'eau ou avec le solvant approprié. Laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

### **Instructions d'Élimination**

- Éliminez les bore mops usagés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les bore mops dans les déchets ménagers ordinaires s'ils ont été contaminés par des matériaux dangereux.

### **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du BORE MOP DEWEY 4045 CALIBRE 832M, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre bore mop. Priorisez toujours la sécurité et prenez les précautions nécessaires lors de la manipulation des armes à feu et des fournitures de nettoyage.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)