

# Baffle für Pulverdosierer - Pulverdosierer-Leitblech

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Messständer & Zubehör](#)

Der Redding Powder Measure Baffle sorgt für eine konstante Menge an Pulver über der Dosierkammer, unabhängig vom Pulverstand im Vorratsbehälter.



## Eigenschaften

- Name: [Pulverdosierer-Leitblech](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749000379
- Herst.-Nr.: 03080
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 51mm
- Versendlänge: 51mm
- UPC: 611760030802

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Redding Powder Measure Baffle Sicherheitsanleitung
- Über uns

# Redding Powder Measure Baffle

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für den Redding Powder Measure Baffle entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, eine konstante Menge an Pulver über der Dosierkammer aufrechtzuerhalten, um genaue Messungen unabhängig vom Pulverstand im Vorratsbehälter zu gewährleisten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Nutzung und Wartung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktwarnungen, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchst.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die Baffle immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Vermeide es, den Pulverbehälter zu überfüllen, um Verschüttungen und potenzielle Gefahren zu verhindern.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass die Baffle vor der Benutzung sicher am Pulvermaß befestigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Pulver.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Installation:

- Stelle das Pulvermaß auf eine stabile und ebene Fläche.
- Stelle sicher, dass der Pulverbehälter sauber und frei von Verstopfungen ist.
- Befestige die Baffle sicher auf dem oberen Teil des Pulvermaßes, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

#### 2. Nutzung:

- Fülle den Pulverbehälter mit dem geeigneten Pulver für deinen vorgesehenen Gebrauch.
- Lasse die Baffle sich setzen und stabilisieren, bevor du Messungen vornimmst.
- Verwende das Messgerät, um die gewünschte Menge Pulver abzugeben, und achte darauf, dass die Baffle während des Betriebs an ihrem Platz bleibt.
- Leere nach der Benutzung alle verbleibenden Pulverreste aus dem Behälter und reinige die Baffle und das Maß gründlich.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Redding Powder Measure Baffle beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Redding Powder Measure Baffle gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)