

Pulvertrickler

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulvertröpfler](#)

Der Redding Powder Trickler funktioniert extrem gut. Drehe den Knopf und du kannst Pulver deiner Waage ein oder zwei Körnchen auf einmal hinzufügen. Er bringt Untergewichtige Ladungen schnell und genau auf das richtige Maß. Der Trickler wiegt ein ganzes Pfund, sodass er während der Benutzung nicht über die Werkbank wandert.



Eigenschaften

- Name: [Pulvertrickler](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003092
- Herst.-Nr.: 05000
- Versandgewicht: 0.476kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 94mm
- UPC: 611760050008

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Redding Powder Trickler
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Redding Powder Trickler

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Redding Powder Trickler entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Abwiegen von Pulver zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Redding Powder Trickler nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Trickler auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.
- Vermeiden Sie es, den Trickler während des Gebrauchs zu bewegen.
- Fügen Sie Pulver nur in kleinen Mengen hinzu, um Überfüllung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Trickler sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Verwenden Sie den Trickler nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie den Redding Powder Trickler auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Vergewissern Sie sich, dass der Trickler sicher steht und nicht wackelt.

2. Nutzung:

- Drehen Sie den Knopf, um das Pulver in kleinen Mengen hinzuzufügen.
- Fügen Sie ein oder zwei Körnchen auf einmal hinzu, um die gewünschte Menge präzise zu erreichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Gewicht auf Ihrer Waage, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Menge haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig entleert und gereinigt ist, bevor Sie es entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Redding Powder Trickler stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, den Redding Powder Trickler sicher und effektiv zu nutzen. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de