

Jeux de 3 matrices en carbure pour arme de poing - Jeu de 3 matrices en carbure 10MM AUTO

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Outils Armes de Poing](#)

Le carbure de titane diffère considérablement des autres carbures et est le matériau idéal pour redimensionner les étuis de cartouches. Le carbure de titane a la plus grande dureté de tous les carbures facilement disponibles. La différence réside dans la microstructure. Vu sous un microscope, il apparaît lisse et arrondi, ce qui présente une surface glissante et non-adhérente, idéale pour le redimensionnement sans lubrification des cartouches. Le set de 3 dies en carbure comprend le die de redimensionnement en carbure de titane, le die d'expansion et le die de mise en place de projectiles avec un sertissage intégré.



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de 3 matrices en carbure 10MM AUTO](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749006620
- N° fabr.: 88520
- Cartouche: 10 mm Auto
- Poids du colis: 0.794kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760885204

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE DIES CARBIDE 3DIE HANDGUN
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE DIES CARBIDE 3DIE HANDGUN

Introduction

Merci d'avoir choisi le set de dies Redding Carbide 3Die pour vos besoins de recharge. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement et la manipulation des équipements de recharge.
- Travaillez toujours dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de fumées.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour prévenir les accidents.
- Rangez tous les composants de recharge, y compris les amorces, les poudres et les balles, dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- L'utilisation du set Redding Carbide 3Die implique la manipulation d'outils et de composants tranchants qui peuvent causer des blessures.
- Les matériaux utilisés dans le recharge peuvent être dangereux s'ils ne sont pas manipulés correctement.

• Évitement des Risques :

- Assurezvous toujours que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez des dies et des composants.
- Ne dépasser pas les spécifications de charge recommandées pour les cartouches.
- Évitez d'utiliser des équipements endommagés ou usés. Inspectez tous les composants avant utilisation.
- Ne modifiez ni n'altérez aucune partie de l'équipement de recharge.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez hors de portée des enfants.
- Assurezvous que toute personne aidant dans le processus de recharge est formée et comprend les protocoles de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Lisez attentivement les instructions du fabricant incluses avec le set de dies.
- Assurezvous que votre presse de recharge est solidement fixée et stable avant de fixer les dies.
- Installez le die de redimensionnement en carbure de titane, le die d'expansion et le die de mise en place de projectiles conformément aux instructions fournies.

- **Utilisation :**

- Suivez toujours les données de rechargement provenant de sources réputées pour garantir des charges sûres et efficaces.
- Utilisez le die de redimensionnement pour redimensionner les étuis de cartouches avant le rechargement.
- Utilisez le die d'expansion pour préparer les étuis à la mise en place des projectiles.
- Utilisez le die de mise en place de projectiles pour placer les balles à la profondeur désirée tout en assurant un sertissage approprié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants de rechargement non utilisés ou périmés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux dangereux dans les ordures ordinaires. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour des méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation du produit ou pour signaler une condition dangereuse, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné fourni avec votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le set de dies Redding Carbide 3Die. Priorisez toujours la sécurité et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et les autres. Merci d'avoir choisi notre produit, et bon rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr