

Set di punzoni per la seduta del proiettile per pistole da competizione - Matrice di seduta da competizione .40 S&W, 10mm Auto

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per pistole e revolvers](#)

Questi sedili hanno un stelo di caricamento proiettile a precisione che è a molla. Man mano che il proiettile e il bossolo si muovono verso l'alto nel sedile, si assicura un allineamento positivo. La regolazione micrometrica sullo stelo di caricamento semplifica l'impostazione e la registrazione della profondità di caricamento del proiettile. Il micrometro è calibrato in incrementi di .001 pollici, è infinitamente regolabile e ha una funzione di azzeramento. Questo sedile non ha caratteristiche di crimpatura. La crimpatura dovrebbe essere effettuata con un crimpatore Redding Profile o Taper Crimp separato. Il die di caricamento Competition per pistole e bossoli a parete dritta è compatibile con la maggior parte delle presse di ricarica progressive.



Caratteristiche

- Nome: [Matrice di seduta da competizione .40 S&W, 10mm Auto](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006935
- N. fab.: 55253
- Cartuccia: 40 S&W, 10 mm Aua
- Matrice tipo: Bullet Seating Dies
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760552533

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Caricamento Redding Competition Handgun](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Caricamento Redding Competition Handgun

Introduzione

Grazie per aver scelto le Matrici di Caricamento Redding Competition Handgun per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso corretto di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi, durante la ricarica delle munizioni.
- Tieni tutti i componenti di ricarica, inclusi polveri e inneschi, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva le matrici di caricamento in un luogo sicuro quando non sono in uso.
- Sii consapevole del tipo di cartuccia specifico che stai utilizzando (10 mm Auto o 40 S&W) per evitare carichi errati.
- Rispetta tutte le normative locali e nazionali riguardanti la ricarica e l'uso delle munizioni.
- Ispeziona regolarmente la tua attrezzatura di ricarica per usura e danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i limiti di carico raccomandati come specificato in manuali di ricarica affidabili.
- Assicurati che il stelo di caricamento del proiettile sia correttamente regolato prima dell'uso per evitare profondità di caricamento errate.
- Evita di utilizzare la matrice per la crimpatura; utilizza una matrice di crimpatura Redding Profile o Taper Crimp separata per tale scopo.
- Non tentare di modificare la matrice di caricamento o i suoi componenti.
- In caso di malfunzionamento o se la matrice non funziona come previsto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un tecnico qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Verifica che la tua pressa di ricarica sia compatibile con la Matrice di Caricamento Redding Competition.
- Pulisci la matrice e assicurati che sia priva di detriti.
- Installa la matrice nella tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Imposta la matrice alla profondità desiderata utilizzando la funzione di regolazione micrometrica, assicurandoti che sia calibrata correttamente.

2. Uso:

- Inserisci un proiettile nella bocca del bossolo e posizionalo nel portabossolo della pressa.
- Attiva la pressa per sollevare il bossolo nella matrice di caricamento.
- Monitora la profondità di caricamento del proiettile utilizzando la regolazione micrometrica e apporta le eventuali regolazioni necessarie.
- Dopo il caricamento, rimuovi la cartuccia completata e ispezionala per verificarne la corretta profondità di caricamento.
- Conserva le munizioni completate in modo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti di ricarica inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali pericolosi, come inneschi o polveri, nel normale pattume.
- Considera di contattare strutture locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi per opzioni di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Matrici di Caricamento Redding Competition Handgun, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. È importante assicurarsi di avere accesso a informazioni affidabili nel caso si presentino problemi.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le tue Matrici di Caricamento Redding Competition Handgun. Prioritizza sempre la sicurezza e aderisci alle migliori pratiche quando maneggi l'attrezzatura di ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it