

Indicatori istantanei - Indicatore istantaneo/223 WSSM

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante



Caratteristiche

- Nome: [Indicatore istantaneo/223 WSSM](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749007143
- N. fab.: 17295
- Calibro: -
- Cartuccia: 223 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760172953

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Instantaneo Redding 223 WSSM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Instantaneo Redding 223 WSSM

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indicatore Instantaneo Redding 223 WSSM. Questo strumento di precisione è progettato per assistere i ricaricatori nella misurazione accurata dello spazio di testa e della profondità di caricamento del proiettile. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare l'Indicatore Instantaneo in un ambiente ben illuminato e stabile per prevenire incidenti.
- Evitare di utilizzare lo strumento se si è stanchi o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio.
- Indossare dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza, durante l'uso dello strumento per proteggere gli occhi.
- Non forzare lo strumento oltre le sue capacità progettate; ciò potrebbe portare a danni o infortuni personali.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente collegati prima dell'uso.
- Prestare attenzione ai bordi affilati e alle parti in movimento durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Configurazione

- Disimballare l'Indicatore Instantaneo Redding 223 WSSM e assicurarsi che tutti i componenti siano presenti:
 - Un bushing di diametro della canna
 - Contattore di superficie
 - Contattore della spalla
 - Calibro di spazio di testa
 - Indicatore a quadrante
 - Istruzioni complete
- Posizionare l'Indicatore Instantaneo su una superficie stabile e piana.

2. Utilizzo dello Strumento

- **Ordinamento dei Proiettili:** Posizionare i proiettili nei supporti appropriati e utilizzare il calibro per confrontare l'uniformità.
- **Ordinamento dei Casi:** Utilizzare l'Indicatore Instantaneo per confrontare i casi sparati provenienti da diversi fucili e i casi dimensionati per uniformità.
- **Impostazione del Die di Dimensionamento:** Seguire le istruzioni per impostare correttamente

- il die di dimensionamento.
- **Confronto dei Casi:** Utilizzare il calibro di spazio di testa per confrontare i casi dimensionati con i casi sparati per determinare la quantità di spazio di testa.
 - **Controllo del Bump della Spalla:** Misurare l'uniformità del bump della spalla utilizzando i componenti forniti.
 - **Controllo della Profondità di Caricamento del Proiettile:** Utilizzare l'indicatore a quadrante per controllare l'uniformità della profondità di caricamento del proiettile.
 - **Ordinamento delle Munizioni Caricate:** Assicurarsi dell'uniformità delle munizioni caricate misurando ogni cartuccia.
 - **Taglio dei Casi:** Determinare quando i casi necessitano di essere tagliati e controllare l'uniformità della lunghezza di taglio.

3. Manutenzione

- Pulire lo strumento dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il prodotto. È importante avere accesso all'assistenza per eventuali preoccupazioni o domande relative all'uso dell'Indicatore Istantaneo Redding 223 WSSM.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dell'Indicatore Istantaneo Redding 223 WSSM. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it