

MEC Boccole per polvere - #20 Boccola per polvere

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Abbiamo a disposizione una varietà di boccole per polvere MEC. Ogni boccola ha un volume unico che ti consente di regolare il carico di polvere per le tue munizioni. Si raccomanda sempre di utilizzare una bilancia per controllare i pesi della polvere per garantire precisione. Offriamo boccole singole dal #7 al #13 e dal #16 al #38. Ti invitiamo a visitare il sito web di MEC per le tabelle della polvere che ti forniranno una boccola raccomandata e un punto di partenza per la tua polvere specifica su www.mecreloaders.com



Caratteristiche

- Nome: [#20 Boccola per polvere](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749009400
- N. fab.: 5020
- Dimensioni: #20
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 098489013000

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Boccole per Polvere MEC #20](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Boccole per Polvere MEC #20

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso delle boccole per polvere MEC #20. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una bilancia per controllare i pesi della polvere per garantire precisione.
- Non sovraccaricare mai la boccola oltre il volume raccomandato.
- Indossa occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o polvere.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare la boccola in presenza di fiamme libere o fonti di calore.
- Tieni lontano il prodotto da sostanze chimiche aggressive o corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Boccola:

- Rimuovere la boccola esistente dalla pressa di ricarica.
- Pulire l'area di installazione per rimuovere polvere o detriti.
- Inserire la boccola #20 nella pressa di ricarica e fissarla saldamente.

2. Uso della Boccola:

- Seleziona il volume di polvere desiderato in base alle tabelle di riferimento di MEC.
- Riempi la boccola con la polvere utilizzando una bilancia per misurare il peso.
- Controlla che la polvere sia distribuita uniformemente nella boccola.
- Procedi con il caricamento delle munizioni secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di smaltimento autorizzato per la gestione dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o sull'uso del prodotto, si prega di contattare il produttore o visitare il sito web ufficiale di MEC.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle boccole per polvere MEC #20. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it