

MEC Pulverbuchsen - #34 Pulverbuchse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mcreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [#34 Pulverbuchse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749010727
- Herst.-Nr.: 5034
- Größe: #34
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 098489015370

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #34 Powder Bushing
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #34 Powder Bushing

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC RELOADING #34 Powder Bushing! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Nachladen von Munition zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Produkte, die Sie verwenden, den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Verwenden Sie das Powder Bushing nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Ausrüstung auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie immer eine Waage, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von unnötigen Ablenkungen ist.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille und Handschuhe), wenn Sie mit Pulvern arbeiten.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Befolgen Sie die Empfehlungen auf der MECWebsite für spezifische Pulverdiagramme.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.
- Überprüfen Sie das Bushing auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.

2. Installation:

- Befestigen Sie das Powder Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers an Ihrer Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass es fest sitzt, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Füllen Sie das Bushing mit der gewünschten Pulverladung.
- Überprüfen Sie die Pulverladung mit einer Waage, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
- Entsorgen Sie überschüssiges Pulver gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Pulverbehälter und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, Pulverreste sicher zu lagern und zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung besuchen Sie bitte die MECWebsite unter [www.mcreloaders.com](http://www.mecreloaders.com). Dort finden Sie zusätzliche Ressourcen, einschließlich Pulverdiagramme und Produktsupport.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst und halten Sie sich an alle geltenden Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de