

Spilli di deprimatura - Spilli decapping sottodimensionati (0,057") 10/confezione

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Punti di decapping per l'uso con i Dies di ricarica Redding.



Caratteristiche

- Nome: [Spilli decapping sottodimensionati \(0,057"\) 10/confezione](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749013844
- N. fab.: 01059
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 2mm
- Larghezza di spedizione: 54mm
- Lunghezza di spedizione: 83mm
- UPC: 611760010590

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Punti di Decapping Redding](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Punti di Decapping Redding

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per i Punti di Decapping Redding. Questo prodotto è progettato per l'uso con i Dies di ricarica Redding e deve essere utilizzato con attenzione per garantire la sicurezza dell'utente. Questa guida fornisce informazioni importanti sui rischi associati all'uso del prodotto e sulle precauzioni da seguire.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i Punti di Decapping Redding solo per la loro funzione prevista.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o lesioni alle mani.
- Non utilizzare i Punti di Decapping se sono danneggiati o usurati.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Fissa il Die di ricarica Redding su una superficie stabile.
- Inserisci il Punto di Decapping nel Die seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

2. Uso:

- Prima di iniziare, verifica che il Punto di Decapping sia correttamente installato.
- Esegui il processo di decapping seguendo le linee guida del produttore.
- Dopo l'uso, rimuovi il Punto di Decapping e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare i Punti di Decapping nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, rivolgiti a un centro di assistenza autorizzato o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto i Punti di Decapping Redding. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it