

Set di matrici X a piena lunghezza - Set di 2 matrici X-DIE .223 REM

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Taglia il bossolo una volta—non dovrà mai più tagliare! Il Dies X-Sizer appare come un normale Dies Full Length Sizer. All'interno, il dies presenta un mandrino progettato appositamente con una sfera di espansione e un perno di decapping attaccato. Il mandrino è ciò che rende unico il X-Die®. Il brevetto X-Sizer Die elimina la necessità di tagli ripetuti dopo un primo taglio di .020" dalla lunghezza massima del bossolo per standardizzare il bossolo. Il X-Die non accorcia la lunghezza del bossolo: il mandrino riduce il tasso di crescita mentre il bossolo cresce a causa del contatto della bocca del bossolo con il mandrino durante la dimensione. Grazie a una tolleranza estremamente ravvicinata tra il mandrino e la parete del neck del dies, la parete del neck del bossolo non si ispessisce mentre la lunghezza del bossolo viene riportata indietro. I bossoli ripetutamente dimensionati nel X-Die cresceranno inizialmente di qualche millesimo di pollice, per poi stabilizzarsi al di sotto della lunghezza massima del bossolo senza alcuna perdita discernibile di precisione o durata del bossolo.



Caratteristiche

- Nome: [Set di 2 matrici X-DIE .223 REM](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014004
- N. fab.: 37212
- Cartuccia: 223 Remington
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.533kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683372123

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .223 REM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .223 REM

Introduzione

Grazie per aver scelto il XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per offrirti un modo affidabile ed efficiente per dimensionare i tuoi bossoli senza la necessità di tagli ripetuti. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida fornite in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi e utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da individui che hanno conoscenze sui processi di ricarica.
- Conserva il set di matrici e tutti i componenti di ricarica in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il set di matrici per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il set di matrici sia compatibile con la cartuccia .223 Remington prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate fornite dal produttore.
- Maneggia con cura tutti i componenti di ricarica per evitare fuoriuscite o accensioni accidentali.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Non utilizzare il set di matrici per scopi diversi da quelli per cui è destinato.
- Fai attenzione al potenziale di esposizione al piombo quando maneggi i componenti delle munizioni; lavati accuratamente le mani dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il XSizer Die in una pressa per ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la matrice sia stretta correttamente per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Attacca la sfera di espansione e il perno di decapping come specificato nel manuale del prodotto.

2. Uso:

- Inizia tagliando il bossolo di .020" dalla lunghezza massima del bossolo per standardizzarlo.
- Inserisci il bossolo nel XSizer Die e assicurati che faccia contatto con il mandrino.
- Aziona la pressa per ricarica in modo fluido per dimensionare il bossolo.
- Ripeti il processo di dimensionamento se necessario, assicurandoti di monitorare la crescita del bossolo.
- Conserva i bossoli dimensionati in un ambiente pulito e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Ricicla le parti metalliche dove possibile; controlla con i programmi di riciclaggio locali per linee guida specifiche.

- Non smaltire materiali di ricarica nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o visita il loro sito web ufficiale per supporto.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it