

Indicatori istantanei - Indicatore istantaneo/6.5X47 LAPUA

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante



Caratteristiche

- Nome: [Indicatore istantaneo/6.5X47 LAPUA](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749017220
- N. fab.: 17479
- Calibro: -
- Cartuccia: 6.5 x 47 mm Lapua
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760174797

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante di REDDING. Questo prodotto è progettato per garantire la massima precisione e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di usare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare l'indicatore durante l'uso.
- Non utilizzare l'indicatore per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si lavora con strumenti di misurazione.
- Assicurarsi che l'indicatore sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere l'indicatore dalla confezione con attenzione.
- Posizionare l'indicatore su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che l'indicatore sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.

2. Uso

- Posizionare la cartuccia 6.5 x 47 mm Lapua nell'indicatore.
- Verificare che la cartuccia sia correttamente allineata e fissata.
- Leggere il valore indicato dall'indicatore per valutare la dimensione della cartuccia.
- Rimuovere la cartuccia dall'indicatore con attenzione dopo la misurazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'indicatore e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio quando possibile.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e corretto dell'Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, non esitate a contattare un professionista del settore. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it