

# **Set di dime per ricarica: ridimensionamento a piena lunghezza e dima di seduta per bench rest - Set di matrici Full-Length Bench Rest 6.5 CREEDMOOR**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I dies di ricarica Forster Bench Rest sono di eccellente qualità e offrono al ricaricatore la possibilità di produrre cartucce concentriche più e più volte. Ogni die è realizzato in acciaio di altissima qualità, lavorato con precisione a tolleranze molto ristrette. I dies sono lucidati a mano sia prima che dopo il processo di tempra per garantire una finitura extra fine. Tutti i dies di ricarica Forster presentano il loro anello di bloccaggio Forster Cross Bolt che stringe le due estremità dell'anello diviso anziché stringere una vite direttamente nei filetti del die. Un set di due dies a lunghezza totale è il set con cui i ricaricatori principianti dovrebbero iniziare, ed è il set che la maggior parte dei cacciatori e molti tiratori a bersaglio utilizzano ogni volta che ricaricano i loro bossoli. Questi set di dies a lunghezza totale Forster includono un die di dimensionamento a lunghezza totale e il die di seduta Forster Bench Rest. I dies di dimensionamento a lunghezza totale Forster presentano lucidatura a mano e il sistema E-Z case neck expander - un'esclusiva Forster. I NATIONAL MATCH DIES riducono lo spaziamento della testa di .003" e sono destinati esclusivamente ai fucili da tiro a otturatore.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Set di matrici Full-Length Bench Rest 6.5 CREEDMOOR](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749017794
- N. fab.: 004253
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor
- Diametro (in pollici): -
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.683kg
- Altezza di spedizione: 54mm
- Larghezza di spedizione: 133mm
- Lunghezza di spedizione: 216mm
- UPC: 757253992063

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per i Set di Dies di Dimensionamento a Lunghezza Totale e di Seduta Bench Rest Forster
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per i Set di Dies di Dimensionamento a Lunghezza Totale e di Seduta Bench Rest Forster

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Set di Dies di Dimensionamento a Lunghezza Totale e di Seduta Bench Rest Forster. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere queste linee guida prima di utilizzare i dies.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante il ricaricamento delle munizioni.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conservare i dies e l'attrezzatura per il ricaricamento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente l'attrezzatura per usura o danni. Non utilizzare dies danneggiati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il ricaricamento delle munizioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare sempre che il die sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare solo cartucce compatibili con il Forster Full Length Sizing Die e il Seater Die.
- Evitare di stringere eccessivamente l'anello di bloccaggio del die, poiché potrebbe causare danni al die o alla pressa.
- Non tentare di modificare i dies o utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata, soprattutto quando si lavora con inneschi e polveri.
- Tenere mani e viso lontani dal die durante l'operazione per prevenire infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione dei Dies:

- Rimuovere il die dalla confezione e ispezionare eventuali danni visibili.
- Pulire il die con un panno morbido per rimuovere eventuali oli protettivi.
- Inserire il die di dimensionamento nella pressa per il ricaricamento e stringere a mano l'anello di bloccaggio.
- Inserire il die di seduta allo stesso modo.

### 2. Utilizzo del Die di Dimensionamento a Lunghezza Totale:

- Regolare il die all'altezza richiesta in base alle specifiche della pressa per il ricaricamento.
- Posizionare un bossolo vuoto nel supporto per bossoli della pressa.
- Tirare la maniglia per dimensionare completamente il bossolo.
- Rimuovere il bossolo dimensionato e controllare le dimensioni corrette.

### 3. Utilizzo del Die di Seduta Bench Rest:

- Posizionare un proiettile sulla bocca del bossolo.
- Inserire il bossolo nel supporto per bossoli della pressa.

- Tirare la maniglia per inserire il proiettile alla profondità desiderata.
- Ispezionare il colpo completato per una corretta seduta del proiettile.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali dies difettosi o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i dies nei normali rifiuti domestici. Verificare con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza, si prega di consultare il produttore o il rivenditore locale. Fare sempre riferimento alle informazioni sulla garanzia e sul supporto del prodotto fornite al momento dell'acquisto.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Buon divertimento con la vostra esperienza di ricaricamento con i Set di Dies di Dimensionamento a Lunghezza Totale e di Seduta Bench Rest Forster!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)