

CALIBRI PER BOSSOLI IN OTTONE - Calibro per bossoli Creedmoor 6/6,5 mm in ottone

Ricarica > Utensili per la misurazione > Case Gauges & Headspace Tools

Un aggiornamento alla linea standard in acciaio L.E. Wilson. Il rame ha una buona resistenza alla corrosione e una finitura superficiale eccellente, perfetta per misurare i tuoi bossoli. Gage in un pezzo che controlla la lunghezza totale per indicare la necessità di rifilatura, il dato alla lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa e per prevenire un eccessivo dimensionamento. Disponibile per la maggior parte dei bossoli senza bordi. Il Gage per Bossoli è stato progettato tenendo in mente la sicurezza ed è stato inventato dal nostro fondatore Sam (L.E.) Wilson nel 1935, dopo che un compagno tiratore si è rivolto a lui per aiuto nella risoluzione di un problema di separazione del bossolo. Il gage ti permette di vedere quanto stai riducendo la spalla dei tuoi bossoli.



Caratteristiche

- Nome: [Calibro per bossoli Creedmoor 6/6,5 mm in ottone](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 749018706
- N. fab.: CGB-65CRE
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor, 6mm Creedmoor
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 815145028631

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Bossoli L.E. Wilson 6/6.5mm Creedmoor](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Bossoli L.E. Wilson 6/6.5mm Creedmoor

Introduzione

Benvenguto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Gage per Bossoli L.E. Wilson 6/6.5mm Creedmoor. Questo prodotto è progettato per garantire la massima precisione nella misurazione dei bossoli e per migliorare la sicurezza durante l'uso. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Gage per Bossoli solo per il suo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Controlla regolarmente il Gage per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il Gage se noti difetti evidenti o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante la misurazione dei bossoli per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che il Gage sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Non forzare il Gage oltre le sue specifiche di progettazione.
- Segui sempre le istruzioni per la misurazione per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non lasciare mai il Gage incustodito durante l'utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il Gage sia pulito e privo di polvere o detriti.
- Verifica che i bossoli siano privi di danni visibili prima della misurazione.

2. Misurazione:

- Inserisci il bossolo nel Gage fino in fondo.
- Controlla la lunghezza totale del bossolo per determinare se è necessaria la rifilatura.
- Controlla la lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa.

3. Controllo della Spalla:

- Utilizza il Gage per vedere quanto stai riducendo la spalla dei tuoi bossoli.
- Se necessario, apporta le modifiche richieste per garantire la sicurezza durante l'uso.

4. Conservazione:

- Dopo l'uso, pulisci il Gage e riponilo in un luogo sicuro.
- Evita di esporre il Gage a umidità o temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Gage per Bossoli nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo.
- Se il Gage è danneggiato o non utilizzabile, contatta il tuo rivenditore per informazioni sullo smaltimento corretto.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del Gage per Bossoli L.E. Wilson 6/6.5mm Creedmoor, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori risorse.

Ti ringraziamo per aver scelto il Gage per Bossoli L.E. Wilson 6/6.5mm Creedmoor. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che queste istruzioni ti aiutino a utilizzare il prodotto in modo sicuro e efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it