

# Calibri camera per minima dimensione dei bossoli - Calibro di camera minimo per bossoli 308 Winchester

Ricarica > Utensili per la misurazione > Case Gauges & Headspace Tools

Ti sei mai chiesto se le tue ricariche soddisfano le dimensioni minime della camera SAAMI? Allora questo è il gage che fa per te. I Gage per Dimensioni Minime sono realizzati secondo le specifiche SAAMI per la Camera Min. Le specifiche SAAMI per la Camera Min sono leggermente MAGGIORI rispetto alla Massima Cartuccia. Lo scopo di questo gage è controllare se le tue munizioni ricaricate soddisfano le specifiche della Camera Min. Pertanto, se le tue munizioni non entrano nel Gage, questo indica un problema con la tua munizione ricaricata rispetto alle specifiche SAAMI. D'altra parte, se le tue munizioni ENTRANO nel Gage, ma NON si camerano nella tua arma, questo indica che hai un'arma con una camera molto stretta e si presuppone che ci sia un reamer tagliato in modo improprio o una camera tagliata al di sotto delle dimensioni minime della camera. Questo NON significa che la tua munizione non si camerà nella camera della tua specifica arma. Questo significa solo che la munizione NON soddisfa le dimensioni minime della camera SAAMI e ti invita a dare un'altra occhiata prima di decidere che la tua munizione è buona da sparare.



## Caratteristiche

- Nome: [Calibro di camera minimo per bossoli 308 Winchester](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 749018710
- N. fab.: MDG-308W
- Cartuccia: 308 Winchester
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 815145028693

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Dimensioni Minime della Camera BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 308 WINCHESTER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Dimensioni Minime della Camera BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 308 WINCHESTER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Gage per Dimensioni Minime della Camera BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 308 WINCHESTER. Questo prodotto è progettato per aiutarti a garantire che le tue munizioni ricaricate soddisfino le specifiche della Camera Min secondo le normative SAAMI. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage in un ambiente sicuro e ben illuminato.
- Tieni il gage lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il gage se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto del gage.
- Non tentare di modificare o riparare il gage da solo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il gage, assicurati che le munizioni siano completamente scariche e che l'arma sia in modalità di sicurezza.
- Controlla sempre che il gage sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
- Non forzare le munizioni nel gage; se non entrano facilmente, verifica le dimensioni delle munizioni stesse.
- Se il gage indica che le munizioni non soddisfano le specifiche SAAMI, non utilizzarle fino a quando non sono state verificate e corrette.
- Se le munizioni entrano nel gage ma non si camerano nell'arma, potrebbe essere necessario consultare un esperto per verificare la camera dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e sicura.
- Rimuovi eventuali munizioni dall'area di lavoro.

### 2. Utilizzo del Gage:

- Inserisci la munizione ricaricata nel gage.
- Controlla se la munizione entra facilmente nel gage.
- Se la munizione non entra, verifica che le dimensioni siano conformi alle specifiche SAAMI.

### 3. Interpretazione dei Risultati:

- Se la munizione si adatta al gage, prosegui con ulteriori controlli per l'uso.
- Se la munizione non si adatta, non utilizzarla fino a quando non è stata esaminata.

#### 4. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci il gage con un panno morbido per rimuovere polvere e detriti.
- Riponi il gage in un luogo sicuro e asciutto.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gage insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Se il gage è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

### Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del Gage per Dimensioni Minime della Camera BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 308 WINCHESTER, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza adeguata.

### Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace del Gage per Dimensioni Minime della Camera BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 308 WINCHESTER. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)