

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - 1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and #1 sizes down to #6.



Attributes

- Name: 1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019392
- Mfr. No.: 30210036
- Size: 1 oz
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013291

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barra di Carica in Acciaio per Ricaricatori a Singolo Stadio](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT](#)
- [Suomi: SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro dávkovací tyč SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 10Z #3#6 SHOT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Schrotpatronen zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Ladestab arbeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Umgebungen, um das Risiko von Elektrizität und Korrosion zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Ladestab korrekt in der Wiederladepresse installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Schrotgröße (#1 bis #6) und die angegebenen Ladungen (7/8 oz. bis 1 1/2 oz.).
- Arbeiten Sie niemals mit dem Ladestab, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.
- Halten Sie während des Betriebs einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ladestabs

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Entfernen Sie alle vorherigen Ladestäbe oder Teile von der Presse.
- Setzen Sie den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR in die vorgesehene Halterung ein.
- Sichern Sie den Ladestab gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Verwendung des Ladestabs

- Wählen Sie die gewünschte Schrotgröße und die Ladung.
- Füllen Sie den Ladestab mit der entsprechenden Menge an Schrot.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die fertigen Patronen auf Konsistenz und Qualität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladestab gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien, wie Schrot und Pulver, ebenfalls sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu Ihrem Produkt.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Wenn Sie auf ein potenzielles Sicherheitsproblem stoßen oder unsichere Produkte beobachten, melden Sie dies bitte den zuständigen Behörden.

Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT. This product is designed for use with single stage reloaders and allows you to load steel shot ranging from 7/8 oz. to 11/2 oz. in sizes #1 to #6. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always read the entire manual before using the product.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible single stage reloading equipment.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling materials.
- Ensure that the charge bar is securely attached to the reloader before use.
- Avoid overloading the charge bar beyond its specified capacity.
- Do not attempt to modify or alter the charge bar.
- Always follow the manufacturer's guidelines for loading and using steel shot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the reloader is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing charge bar from the reloader.
- Align the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR with the mounting points on the reloader.
- Securely fasten the charge bar according to the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Check the charge bar for proper installation before each use.
- Measure the desired amount of shot to be loaded (between 7/8 oz. and 11/2 oz.).
- Pour the shot into the charge bar and ensure it is distributed evenly.
- Operate the reloader according to the manufacturer's instructions, ensuring that the charge bar is functioning correctly.
- After use, clean the charge bar to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product. Additionally, you can check for recall updates and safety alerts on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC

Introducción

¡Bienvenido! Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC, diseñada para recargadores de un solo paso. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la barra de carga fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona la barra de carga antes de cada uso en busca de daños o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al recargar.
- No sobrepases la capacidad máxima de carga (1 oz).
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor y llamas.
- No uses la barra de carga si estás bajo la influencia de alcohol o drogas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la barra de carga firmemente en la máquina de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados y seguros.

2. Uso:

- Mide la cantidad de perdigones que deseas cargar (entre 7/8 oz y 1 1/2 oz).
- Selecciona el tamaño de perdigón deseado (del #1 al #6).
- Llena la barra de carga con los perdigones seleccionados.
- Realiza la recarga siguiendo las instrucciones de la máquina de recarga.
- Siempre verifica que no haya obstrucciones antes de operar la máquina.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la barra de carga, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta la información de contacto del fabricante o distribuidor. Asegúrate de tener el número de modelo y la descripción del problema a mano.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre es mejor prevenir que lamentar.

Instructions de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier

Introduction

Bienvenue dans le guide d'instructions de sécurité pour la barre de charge en acier SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT. Ce produit est conçu pour les recharges à une seule étape et est disponible pour charger de 7/8 oz à 11/2 oz de plomb, dans des tailles allant de #1 à #6. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la barre de charge si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu recharges des munitions.
- Assuretoi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- Ne mélange pas différents types de plomb lors de la recharge.
- Respecte toujours les instructions de dosage pour éviter les surcharges.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Place la barre de charge sur une surface stable et plane.
- Assuretoi que tous les composants sont correctement assemblés avant de commencer l'utilisation.
- Vérifie que la barre de charge est bien fixée à la presse de rechargement.

2. Utilisation

- Remplis la barre de charge avec le plomb approprié selon les spécifications.
- Utilise la barre de charge pour mesurer et distribuer le plomb dans les cartouches.
- Après utilisation, nettoie la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Élimine les déchets de manière responsable. Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des déchets en métal et des matériaux de recharge.
- Si la barre de charge est endommagée, suis les procédures de recyclage appropriées pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact européen approprié pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci d'avoir choisi la barre de charge en acier SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT. Suis ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barra di Carica in Acciaio per Ricaricatori a Singolo Stadio

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Barra di Carica in Acciaio MEC RELOADING 10Z #3#6 SHOT. Questo prodotto è progettato per ricaricatori a singolo stadio e consente di caricare pallini di diverse dimensioni. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segui tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o pallini volanti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare il barra di carica oltre le specifiche indicate (fino a 11/2 oz di pallini).
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato, poiché ciò può compromettere la sicurezza.
- Segui le istruzioni di carica per le dimensioni dei pallini specificate (#1 a #6).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il barra di carica in acciaio sulla pressa di ricarica in modo sicuro.
- Assicurati che sia fissato correttamente secondo le istruzioni del produttore della pressa.

2. Uso:

- Seleziona la dimensione del pallino desiderato.
- Misura la quantità di pallini da caricare (fino a 11/2 oz).
- Carica i pallini nel barra di carica, assicurandoti che non ci siano ostruzioni.
- Segui le procedure della pressa di ricarica per completare il processo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nelle acque.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica le istruzioni per il riciclo o il recupero dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e dettagli sull'acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Barra di Carica in Acciaio MEC RELOADING. La tua sicurezza è importante, quindi non esitare a contattare il produttore per qualsiasi dubbio o chiarimento.

Bruksanvisning for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT

Introduksjon

Takk for at du valgte SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR fra MEC RELOADING. Denne ladestangen er designet for enkeltstegs omladere og gir en trygg og effektiv måte å laste hagl på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Hold ladestangen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du arbeider med omladere.
- Unngå å bruke ladestangen i nærheten av brennbare materialer.
- Les og følg alltid produsentens instruksjoner for din omlader.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at ladestangen er riktig installert før bruk for å unngå ulykker.
- Ikke overbelast ladestangen med mer enn den anbefalte vekten (1 oz).
- Unngå å bruke ladestangen med hagl som ikke er spesifisert i bruksanvisningen (#1 til #6).
- Hvis du opplever problemer eller usikkerhet under bruk, stopp umiddelbart og kontroller produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installere ladestangen:

- Fjern ladestangen fra emballasjen og kontroller for skader.
- Fest ladestangen til omladeren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sørg for at alle festemidler er stramme og sikre.

2. Bruke ladestangen:

- Velg ønsket haglstørrelse (#1 til #6) og last inn i ladestangen.
- Følg instruksjonene fra omladeren for å laste haglene.
- Kontroller at ladestangen fungerer som den skal før du begynner å lade flere patroner.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør ladestangen regelmessig for å fjerne støv og smuss.
- Inspiser ladestangen for slitasje eller skader før hver bruk.
- Oppbevar ladestangen på et tørt sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når ladestangen ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste ladestangen i vanlig husholdningsavfall.
- Spør lokale myndigheter om riktige resirkuleringsmetoder for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig ved henvendelse.

Viktig informasjon

- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte MEC RELOADING. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med din SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR.

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen. Tämä latausbaari on suunniteltu yksivaiheisiin lataajiin, ja se mahdollistaa teräshaukujen lataamisen eri kokoluokissa. Tässä käyttöohjeessa esitetään tärkeät turvallisuusohjeet, asennus ja käyttöohjeet sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että latausbaari on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Käytä vain suositeltuja haulun kokoja (7/8 oz. 11/2 oz. ja #1 #6).
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt veteen tai muuhun nesteeseen.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita tuotteen käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna latausbaari lataajaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että latausbaari on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa haluamasi haulun koko latausbaariin.
- Varmista, että kaikki osat liikkuvat esteettä.
- Käynnistä lataaja ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä laite välittömästi, jos huomaat ongelmia tai outoja ääniä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että ilmoitat kaikista turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä tai ongelmista.

Huomautus

Muista, että EU:n turvallisuusohjeet ovat voimassa kaikille tuotteille. Ota aina huomioon kuluttajaturvallisuus ja ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai varoitukset tuotteista.

Kiitos, että käytät SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna laddningsstång är designad för att användas med enstegs omladdare och möjliggör laddning av stålshot från 7/8 oz. till 11/2 oz. och storlekar #1 ner till #6. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med stålshotladdningsstången.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller andra källor till brand.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och enligt specifikationerna.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Följ tillverkarens manual för att installera laddningsstången korrekt på din enstegs omladdare.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna innan du börjar använda produkten.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll laddningsstången med den önskade mängden stålshot (1 oz).
- Ställ in din omladdare enligt tillverkarens instruktioner.
- Ladda ammunitionen enligt säkerhetsföreskrifterna och se till att inga föremål blockerar mekanismen.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången efter varje användning för att förhindra ansamling av stålshot och skräp.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador.

Avfallshantering

- Kassera alla trasiga eller skadade delar på ett säkert sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en effektiv och säker användning av din SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro dávkovací tyč SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití dávkovací tyče SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT. Je nezbytné, abyste si tyto pokyny pečlivě přečetli a dodržovali je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Dbejte na to, abyste výrobek používali v dobře osvětleném a větraném prostoru.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je dávkovací tyč správně namontována na přebíjecím lisu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Při manipulaci s broky dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy.
- Nenoste volné oblečení a nezapomeňte si chránit oči, když pracujete s výrobkem.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci s broky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Připevněte dávkovací tyč k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč pevně a bezpečně namontována.

2. Použití:

- Naplňte dávkovací tyč broky podle specifikací (1 oz, velikosti #3#6).
- Dbejte na to, abyste dodržovali doporučené postupy pro nabíjení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte a zkontrolujte výrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nemohlo dojít k úrazu nebo poškození životního prostředí.
- Zvažte recyklaci součástí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Dbejte na to, abyste uchovali doklad o koupi pro případné reklamace nebo dotazy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání dávkovací tyče SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte vyhledat odbornou pomoc.