

Barra di carica per pallini d'acciaio per pressa monostadio - Barra dosatrice a singolo stadio 1-1/4 oz per pallini in acciaio #3-#6

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Questa è una barra di carica per pallini in acciaio per ricaricatori a singolo stadio. Disponibile per caricare da 7/8 oz. a 1-1/2 oz. di pallini e dimensioni #1 fino a #6.



Caratteristiche

- Nome: [Barra dosatrice a singolo stadio 1-1/4 oz per pallini in acciaio #3-#6](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019394
- N. fab.: 30211436
- Dimensioni: 1-1/4 oz
- Peso della spedizione: 0.234kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489015516

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per caricare pallini in acciaio da 7/8 oz a 11/2 oz e dimensioni #1 fino a #6.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso della barra di carica.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che la barra di carica sia correttamente installata e fissata prima di utilizzarla.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate.
- Utilizza solo pallini in acciaio compatibili con il prodotto per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Segui le istruzioni del produttore per montare la barra di carica sulla tua pressa di ricarica.
- Assicurati che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano parti allentate.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regola la barra di carica per la quantità di pallini desiderata (da 7/8 oz a 11/2 oz).
- Seleziona la dimensione dei pallini appropriata (da #1 a #6).
- Carica i pallini nella barra di carica secondo le istruzioni del produttore.
- Procedi con la ricarica seguendo le procedure standard della tua pressa di ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le indicazioni per il riciclaggio o lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o il servizio clienti locale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it