

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019402
- Mfr. No.: 3021116
- Size: 11/16 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013871

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC LEAD CHARGE](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BARS für EinzelladerPressen. Diese Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur mit kompatiblen Wiederladepressen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Charge Bars auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Charge Bars an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Wiederladevorgangs.
- Achte darauf, dass die Charge Bar sicher in der Presse installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Vermeide es, die Charge Bars zu überladen oder unsachgemäß zu verwenden, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR vorsichtig in die Halterung ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Charge Bar korrekt und fest sitzt.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die entsprechende Einstellung an der Charge Bar vornimmst.
- Beginne mit dem Laden gemäß den Anweisungen deiner Wiederladepresse.
- Achte darauf, während des gesamten Prozesses aufmerksam zu bleiben und die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass die Charge Bars nicht in die Hände von Kindern gelangen, wenn du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website. Dort findest du weitere Informationen und Ressourcen zu deinem Produkt.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Wiederladepressen und zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der MEC LEAD CHARGE BARS zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the charge bars.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the MEC Lead Charge Bars.
- Ensure that the charge bar is compatible with your specific reloading press model.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the charge bars for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling lead or reloading materials.
- Store the charge bars in a cool, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid inhalation of lead dust. Use proper ventilation in your workspace.
- Do not eat, drink, or smoke in the area where reloading is performed.
- Wash your hands thoroughly after handling lead components.
- Ensure that the work area is free from distractions and hazards.
- Be aware of the weight of the charge bar and ensure you are using it safely to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your reloading press is turned off and unplugged.
- Remove the existing charge bar from the reloading press following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on your reloading press.
- Securely fasten the charge bar to the press according to the manufacturer's specifications.

2. Usage

- Adjust the shot charge according to your desired load specifications.
- Always doublecheck the settings before starting the reloading process.
- Operate the press according to the manufacturer's guidelines, ensuring all safety measures are in place.
- Monitor the reloading process closely for any irregularities.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead waste and spent materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance. Always ensure that you have the latest information regarding safety recalls and product updates.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the MEC Lead Charge Bars. Always prioritize safety and adhere to all guidelines provided in this document.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations en matière de sécurité des produits de l'UE. Lisez attentivement les instructions et suivez les recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou la presse de rechargement de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement les barres de charge MEC compatibles avec votre presse.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (11/16 oz).
- Évitez les environnements humides ou poussiéreux lors de l'utilisation de la barre de charge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant de procéder à l'installation.
- Retirez la barre de charge actuelle de la presse.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC dans la presse en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifiez que la barre est correctement installée avant d'utiliser la presse.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Assurez-vous que la presse est stable et sécurisée avant de commencer.
- Réglez la charge selon vos besoins en suivant les instructions de la presse.
- Surveillez le processus de rechargement pour éviter tout débordement ou incident.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les barres de charge MEC avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Apportez les barres usées à un centre de recyclage approprié ou à une déchetterie.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de disposer des informations sur le produit lors de la prise de contact.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez les barres de charge MEC de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC LEAD CHARGE

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per offrire un caricamento personalizzato e sicuro per le presse di ricarica a singolo stadio. Questa guida fornisce informazioni cruciali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischio di lesioni se il prodotto non è utilizzato correttamente.
 - Rischio di malfunzionamento della pressa se la barra di carica non è installata correttamente.
- **Istruzioni per evitare questi pericoli:**
 - Segui attentamente le istruzioni di installazione e utilizzo.
 - Non tentare di modificare la barra di carica o la pressa.
 - Utilizza solo le barre di carica compatibili con la tua pressa di ricarica.
- **Avvertenze specifiche:**
 - Non utilizzare il prodotto se non sei esperto nell'uso di presse di ricarica.
 - Assicurati di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Verifica che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la barra di carica MEC nel supporto della pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti anomali.

2. Uso:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento delle munizioni.
- Monitora costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di ricarica e materiali pericolosi.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE del produttore o a visitare il sito web ufficiale del produttore per risorse aggiuntive.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare le barre di carica MEC in modo sicuro e responsabile. Assicurati di seguire tutte le indicazioni e le precauzioni per un'esperienza di ricarica sicura.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä sekä ohjeita asennukseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan latausprosessin.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että latauspainosi on yhteensopiva MEC Charge Barin kanssa ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Vältä ihokosketusta kuumien tai terävien osien kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote vaatii huoltoa.
- Ole varovainen, kun käsittelet lyijyä tai terästä. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä Charge Bar latauspainoon ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä latausmäärä haluamasi mukaan.
- Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti ohjeita.
- Lopeta käyttö, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

Hävittämishojeet

- Kierrätä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti lyijy ja terästyylit, käsitellään turvallisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MEC LEAD CHARGE BARS. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast laddningsstången som är avsedd för din specifika omladdningspress.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder vid hantering av bly och stålvarianter.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande hantering av ammunition och relaterade produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Ta bort den befintliga laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna och att ingenting är löst.

2. Användning:

- Följ anvisningarna för din omladdningspress för att ställa in den önskade laddningen.
- Kontrollera att laddningen är korrekt innan du påbörjar omladdningen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av pressen innan varje användning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkter som innehåller bly ska ske i enlighet med lokala och nationella miljölagar.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde MEC LEAD CHARGE BARS. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv omladdningsprocess.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaše přebíjecí lisy. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, likvidaci a kontaktní informace pro další podporu. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu při používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtete všechny pokyny a varování.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně namontován a zajištěn.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Při manipulaci s olovem dodržujte všechny příslušné hygienické normy a doporučení.
- Nikdy nezapomeňte na správné skladování olovených a ocelových komponentů, aby se předešlo jejich poškození nebo znečištění.
- V případě jakýchkoli nehod nebo úrazů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lisovací stanice vypnutá a odpojená od elektrického zdroje.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč správně umístěna a zajištěna.
- Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno před zapnutím stroje.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle specifikací výrobce.
- Při používání dodržujte doporučené postupy pro bezpečné přebíjení.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost výrobku během používání a v případě potřeby provádějte údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologické legislativě.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro nebezpečné odpady.
- Při likvidaci olova a dalších komponentů dodržujte všechny bezpečnostní a ekologické normy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o výrobku a jeho sériovém čísle pro rychlejší vyřízení vaší žádosti.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.