

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019412
- Mfr. No.: 30234
- Size: 3/4 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489016933

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC LEAD CHARGE BARS für Ihre Wiederladepresse. Diese Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrottladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Anweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgst.
- Halte die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwende die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Charge Bars auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei unsicherem Gebrauch oder Fragen wende dich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Charge Bars nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Stelle sicher, dass die Charge Bars korrekt installiert sind, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper oder Verunreinigungen in die Charge Bars gelangen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Ladevorgangs.
- Halte deinen Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Charge Bars

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar vorsichtig aus der Presse.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR an der vorgesehenen Stelle ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Charge Bar ordnungsgemäß installiert ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzung der Charge Bars

- Wähle die gewünschte Schrottladung (3/4 oz) und fülle die Charge Bar entsprechend.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Ladevorgang sorgfältig und halte Ausschau nach ungewöhnlichen Geräuschen oder Bewegungen.
- Nach dem Laden, reinige die Charge Bars gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass die Charge Bars nicht in den regulären Hausmüll gelangen.
- Informiere dich über Rückgabestellen oder Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den Hersteller oder einen

Fachmann. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten immer Unterstützung suchst, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu beitragen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer während der Nutzung der MEC LEAD CHARGE BARS zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um einen sicheren und effektiven Ladevorgang zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the charge bars.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your reloading press before using the MEC Charge Bars.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while handling lead and other materials.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store the charge bars in a safe place, out of reach of children and pets.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the charge bars with care to avoid injury from sharp edges.
- Do not exceed the recommended shot charge for your reloading press.
- Ensure that the charge bars are properly secured in the press before use to prevent accidental dislodging.
- Avoid inhaling dust generated from lead materials. Use appropriate ventilation or dust collection methods.
- Be aware of the potential for lead exposure. Wash your hands thoroughly after handling lead materials.
- If you experience any adverse health effects, seek medical attention immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is unplugged and not in operation.
- Remove the existing charge bar from the press following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points of your press.
- Securely attach the charge bar using the provided hardware, ensuring that it is tight and stable.
- Doublecheck the installation before proceeding.

2. Usage:

- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Charge Bar according to the instructions provided with your press.
- Load the press according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the reloading process to ensure proper operation.
- After reloading, clean the charge bar and surrounding area to prevent lead contamination.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials and packaging in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not throw away lead materials in regular trash.

- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your careful handling and adherence to these instructions will help ensure a safe and successful reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para ajustarse a tu prensa de recarga y permitirte personalizar tu carga de disparo. Este manual proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Es importante seguir estas instrucciones para evitar accidentes y asegurar un funcionamiento adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar las barras de carga MEC.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Nunca uses las barras de carga para fines distintos a los previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la barra de carga esté correctamente instalada antes de cada uso.
- No sobrecargues la prensa; sigue las especificaciones del fabricante para el peso de la carga.
- Inspecciona regularmente las barras de carga en busca de daños o desgaste.
- Si notas cualquier irregularidad, deja de usar el producto y contacta a un profesional.
- No intentes modificar las barras de carga de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar la barra de carga.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Verifica que no haya espacios o movimientos en la barra de carga.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando la barra de carga.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la configuración y operación de la prensa de recarga.
- Mantén siempre la atención en el proceso de recarga y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Las barras de carga MEC deben ser eliminadas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No las deseches en la basura doméstica.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu localidad para asegurar una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instrucciones adicionales o problemas con el producto, busca el contacto en el envase o en la documentación proporcionada con el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo

y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar productos de recarga. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de recarga de manera segura.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document vise à t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ces produits afin d'assurer une expérience de rechargement agréable et sans risque. Les barres de charge MEC sont conçues pour t'aider à ajuster ta charge de tir et à créer la charge que tu désires.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise les barres de charge uniquement avec les presses de rechargement compatibles.
- Range les barres de charge hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état des barres de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, arrête son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas la presse de rechargement au-delà de ses spécifications.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne laisse jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne modifie pas les barres de charge ou la presse de rechargement de quelque manière que ce soit.
- Suis les recommandations du fabricant concernant les types de plomb et d'acier à utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Barres de Charge :

- Assure-toi que la presse de rechargement est débranchée avant d'installer la barre de charge.
- Retire la barre de charge actuelle en suivant les instructions du fabricant.
- Insère la nouvelle barre de charge en t'assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifie que tout est en place avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation des Barres de Charge :

- Choisis la charge désirée en fonction de tes besoins de rechargement.
- Fais des essais avec de petites quantités pour t'assurer que la charge est correcte.
- Observe attentivement le processus de rechargement pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les barres de charge dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit dangereux, il est important de contacter les autorités compétentes ou de consulter la plateforme de sécurité de l'UE. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main lors de ton appel.

En suivant ces lignes directrices et précautions, tu peux maximiser la sécurité lors de l'utilisation des barres de charge MEC et profiter pleinement de ton expérience de rechargement. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire agli utenti di regolare la carica di colpi e creare il caricamento desiderato. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con presse a singolo stadio e progressive compatibili.
- Non superare il peso massimo di carica di 3/4 oz.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scosse elettriche o danni al prodotto.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli. Rivolgersi a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Scollegare la pressa di ricarica dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere la barra di carica esistente.
- Inserire la nuova barra di carica MEC nella posizione corretta.
- Assicurarsi che la barra sia fissata saldamente e che non ci siano giochi.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regolare la barra di carica per ottenere la quantità desiderata di piombo.
- Caricare la pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare continuamente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente la barra di carica per rimuovere polvere e residui di piombo.
- Controllare periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro delle barre di carica e dei materiali associati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Le barre di carica MEC sono strumenti utili per la ricarica dei proiettili, ma è fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS

Introduksjon

Takk for at du valgte MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS. Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av ladningsstangen. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadede produkter.
- Følg alltid lokale forskrifter og retningslinjer for oppbevaring og håndtering av ladningsstenger.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr under bruk.
- Unngå kontakt med hud og øyne. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, vask umiddelbart med såpe og vann.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert for å unngå innånding av støv eller partikler.
- Ikke bruk ladningsstangen i nærheten av åpen ild eller varme kilder.
- Hold arbeidsområdet ryddig for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at ladningsstangen er fri for skader.
- Les bruksanvisningen for omlastingspressen før installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende ladningsstangen fra omlastingspressen.
- Sett inn MEC LEAD CHARGE BAR i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at ladningsstangen sitter godt og sikkert før bruk.

3. Bruk:

- Juster ladningen til ønsket mengde (3/4 oz) før omlasting.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer under omlasting av patroner.
- Kontroller at ladningsstangen fungerer som den skal før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for informasjon om korrekt avhending av ladningsstenger.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vi håper denne bruksanvisningen gir deg den nødvendige informasjonen for trygg og effektiv bruk av MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS. Takk for at du følger sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lataamista ja ampumista.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa, eli latauspainojen säätämiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet latausten kanssa.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan ohjeita.
- Jos huomaat tuotteen olevan epänormaali tai toimivan odottamattomasti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että lataustanko on puhdas ja vapaa roskista.
- Kiinnitä MEC Charge Bar lataustankoon seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että Charge Bar on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Valitse haluamasi latausmäärä Charge Barista.
- Täytä latauspaino huolellisesti ja varmista, että se on tasaisesti jakautunut.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa ja vältä äärimmäisiä lämpötiloja tai kosteutta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MEC Lead Charge Bars tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MEC Lead Charge Bars tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger gör det möjligt att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstången är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av omladdningspressen är korrekt monterade innan du använder laddningsstången.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda laddningsstången om den har synliga tecken på slitage eller skada.
- Ladda aldrig mer än den rekommenderade mängden bly eller stål i laddningsstången.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar för hantering av ammunition och relaterade produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa skruvarna.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och skruva fast den ordentligt.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan du använder pressen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad mängd bly eller stål.
- Se till att alla säkerhetsanordningar på pressen är aktiverade.
- Följ de specifika instruktionerna för din omladdningspress när du använder laddningsstången.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av laddningsstången enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten. Kontrollera produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av MEC Laddningsstänger.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaši lisovací stanici. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil snadno nastavit dávku náboje a vytvořit požadovanou směs pro vaše potřeby. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro určené účely.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej okamžitě přestaňte používat a kontaktujte autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je lisovací stanice správně sestavena a zajištěna.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými a ocelovými komponenty.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima; pokud dojde k zasažení, okamžitě opláchněte vodou.
- Neprovádějte údržbu zařízení, pokud je zapnuto nebo v provozu.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní předpisy a zákony týkající se manipulace s olovem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je lisovací stanice vypnutá.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč bezpečně upevněna a správně umístěna.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zajištěno.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda je k dispozici recyklační program pro olověné a ocelové materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnostních pokynech.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BARS. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.