

Barra di caricamento speciale Lead Skeet per pressa progressiva a stazioni - Barra di carica 7/8 oz per stadio progressivo Skeet Special (piombo)

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo progettate per ricaricatori progressivi. Disponibili per caricare da 1/2 oz. a 1-1/8 oz.



Caratteristiche

- Nome: [Barra di carica 7/8 oz per stadio progressivo Skeet Special \(piombo\)](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019442
- N. fab.: 5027855
- Dimensioni: 7/8 oz
- Peso della spedizione: 0.243kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489013956

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR, progettato per ricaricatori progressivi. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto, seguendo le normative del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere o fonti di calore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre le specifiche indicate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il caricamento e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il caricatore su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il caricatore sia fissato saldamente alla pressa di ricarica.
- Controlla che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.

2. Uso

- Carica il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il caricatore sia correttamente allineato prima di iniziare.
- Utilizza solo materiali di ricarica raccomandati per evitare malfunzionamenti.
- Dopo ogni utilizzo, pulisci accuratamente il caricatore per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento della richiesta di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it