

MEC Pulverbuchsen - #12 Pulverbuchse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mcreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [#12 Pulverbuchse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019448
- Herst.-Nr.: 5012
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.016kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489015820

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING! Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen beim präzisen Laden von Patronen zu helfen. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie eine Waage, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit Pulvern arbeiten.
- Halten Sie brennbare Materialien von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder unvollständigen Bushings.
- Achten Sie darauf, die richtige BushingGröße für Ihr spezifisches Pulver zu verwenden, um Überladungen oder fehlerhafte Ladungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Wählen Sie die geeignete BushingGröße (#7 bis #13 oder #16 bis #38) für Ihr Pulver.
2. Befestigen Sie die Bushing sicher an Ihrer Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Stellen Sie sicher, dass die Bushing fest sitzt, um ein Auslaufen von Pulver zu verhindern.
4. Verwenden Sie die Waage, um die Pulverladung zu wiegen, bevor Sie sie in die Patronen füllen.
5. Nach der Verwendung reinigen Sie die Bushing gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in den normalen Hausmüll zu werfen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder besuchen Sie die MECWebsite. Dort finden Sie auch Pulverdiagramme und zusätzliche Ressourcen.

Vielen Dank, dass Sie sich für MEC RELOADING entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de