

Bagues MEC pour doseur de poudre - #14 Bague de poudre

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Nous avons en stock une variété de douilles de poudre MEC. Chaque douille a un volume unique, vous permettant d'ajuster la charge de poudre pour vos cartouches. Il est toujours recommandé d'utiliser une balance pour vérifier les poids de poudre avec précision. Nous proposons des douilles individuelles de #7 à #13 et de #16 à #38. Veuillez consulter le site web de MEC pour des tableaux de poudre qui vous donneront une douille recommandée et un point de départ pour votre poudre spécifique sur www.mcreloaders.com



Caractéristiques

- Nom: [#14 Bague de poudre](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019451
- N° fabr.: 5014
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 186mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Produits pour les Douilles de Poudre MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Produits pour les Douilles de Poudre MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des produits pour les douilles de poudre MEC. Ce document est conçu pour vous fournir des instructions claires et concises sur l'utilisation sécuritaire de ces produits. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les douilles de poudre.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les douilles de poudre sont utilisées conformément aux instructions fournies.
- Gardez les douilles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des douilles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez une balance de précision pour mesurer la poudre afin d'assurer des charges exactes.
- Ne mélangez pas des poudres de différentes marques ou types.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation de la Poudre:**
 - Ne touchez pas la poudre avec des mains mouillées ou sales.
 - Évitez d'inhaler la poussière de poudre.
- Stockage:**
 - Conservez les douilles dans un endroit frais et sec.
 - Évitez l'exposition à la chaleur, à l'humidité ou à des sources d'ignition.
- Utilisation:**
 - Ne dépassez jamais les charges recommandées pour vos cartouches.
 - Assurez-vous que votre équipement de recharge est en bon état de fonctionnement avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Installation:**
 - Assurez-vous que votre presse de recharge est correctement installée et sécurisée.
 - Suivez les instructions du fabricant pour installer les douilles de poudre MEC.
- Utilisation:**
 - Insérez la douille de poudre dans la presse de recharge selon les instructions.
 - Mesurez la poudre avec une balance avant de remplir les cartouches.
 - Vérifiez chaque cartouche après remplissage pour vous assurer qu'elle est conforme aux spécifications.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les douilles de poudre dans des déchets ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits chimiques et des matériaux dangereux.
- Si vous avez des douilles endommagées ou usées, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de MEC à l'adresse www.mecreloaders.com. Ce site contient des informations utiles et des contacts pour obtenir de

l'aide.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace des douilles de poudre MEC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr