

Bagues MEC pour doseur de poudre - #42 BAGUE DE DOSAGE DE POUDRE

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Nous avons en stock une variété de douilles de poudre MEC. Chaque douille a un volume unique, vous permettant d'ajuster la charge de poudre pour vos cartouches. Il est toujours recommandé d'utiliser une balance pour vérifier les poids de poudre avec précision. Nous proposons des douilles individuelles de #7 à #13 et de #16 à #38. Veuillez consulter le site web de MEC pour des tableaux de poudre qui vous donneront une douille recommandée et un point de départ pour votre poudre spécifique sur www.mecreloaders.com



Caractéristiques

- Nom: [#42 BAGUE DE DOSAGE DE POUDRE](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019463
- N° fabr.: 5042
- Taille: -
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 186mm
- UPC: 098489012638

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Poudre MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Douilles de Poudre MEC

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour les douilles de poudre MEC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les douilles de poudre MEC.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez les douilles de poudre hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état des douilles pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne mélangez pas différentes poudres ou types de charges.
- Utilisez toujours une balance pour mesurer les charges de poudre avec précision.
- Consultez le site web de MEC pour des tableaux de poudre et des recommandations spécifiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais surcharger vos cartouches. Respectez les recommandations de charge.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des poudres.
- Ne fumez pas et n'utilisez pas d'outils à flamme près des poudres.
- Utilisez vos douilles dans un environnement bien ventilé.
- En cas de déversement de poudre, nettoyez immédiatement avec un chiffon sec et ne laissez pas la poudre s'accumuler.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Douilles :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement installée et en bon état de fonctionnement.
- Insérez la douille de poudre MEC choisie dans la presse conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation des Douilles :

- Sélectionnez la charge de poudre appropriée en consultant le tableau de poudre sur le site de MEC.
- Pesez la poudre à l'aide d'une balance précise avant de l'ajouter à vos cartouches.
- Suivez les instructions de rechargement spécifiques à votre presse pour éviter les erreurs.

Instructions de Disposition

- Ne jetez pas les douilles usagées dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits dangereux.
- Recyclez les douilles de métal lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité des produits ou des préoccupations, veuillez consulter le site web de MEC pour des informations de contact et des ressources supplémentaires.

Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser les douilles de poudre MEC en toute sécurité. En suivant ces instructions, vous pourrez profiter pleinement de votre expérience de rechargement tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr